LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1899	SCA_HABNZH_0474	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3147969037707 ; -0,056647406421188	

UCS (RRP)	62


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Brun	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1899

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1900	SCA_HABNZH_0474	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3151149503872 ; -0,056877678336252	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-65	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1900

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1901	SCA_HABNZH_0474	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3096582007165 ; -0,049051207707085	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1901

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1902	SCA_HABNZH_0474	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,304080121151 ; -0,042970985403008	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop sec	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1902

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1903	SCA_HABNZH_0276	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3045438553753 ; -0,043366428838645	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	35-45	S	Gris	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	45-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1903

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1904	SCA_HABNZH_0507	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3064734444617 ; -0,047148177184611	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	45	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1904

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1905	SCA_HABNZH_0507	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3062150814438 ; -0,046725618709016	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	70-75	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1905

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1906	SCA_HABNZH_0507	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3061692361888 ; -0,047115478027318	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-65	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_1906

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_1908	SCA_HABNZH_0507	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3059827013277 ; -0,046569723103836	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-65	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

Podzosol humodurique

PHOTOS


CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2134	SCA_HABNZH_0088	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAL	47	44,3217431071605 ; -0,065716875406625	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	E
HZ3	40-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2135	SCA_HABNZH_0088	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3212724664257 ; -0,065946770237667	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Gris-marron	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2136	SCA_HABNZH_0088	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3219206592672 ; -0,066481340938658	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS


CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2137	SCA_HABNZH_0089	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,32038832 ; -0,06369514	

UCS (RRP)	61

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3	70-80	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2138	SCA_HABNZH_0089	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3197733286613 ; -0,062797434261197	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2139	SCA_HABNZH_0089	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3191573685166 ; -0,062992996258829	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGE_SCA_SP_2139

Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest (GPSO)

Fiche sondage pédologique

M3 - Phase 2
Délimitation des zones humides

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2140	SCA_HABNZH_0164	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,31783029 ; -0,06132253	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SCA_SP_2140

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2141	SCA_HABNZH_0170	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,317098653402 ; -0,060609149046634	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris	Absence de trait	bp
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2142	SCA_HABNZH_0164	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,31749269 ; -0,05990241	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris-marron	Absence de trait	bp
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	70	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2169	SCA_HABNZH_0196	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3292758334;-0,0746417517	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-100	S	Gris cendreux	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	100	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2170	SMC_HABNZH_0196	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3300039644;-0,0751264379	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Brun-noir	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2214	SCA_HABNZH_0214	20241003	Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
Nuageux	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,2994973073651 ; -0,0401954071019331	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	Horizon éluvial humifère
HZ2	60-80	S	Brun-noir	Absence de trait	BP meuble
HZ3	80-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGE_SCA_SP_2214

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SCA_SP_2224	SCA_HABNZH_0214	20241003	Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
Nuageux	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,2993367338862 ; -0,0411435213496182	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	Horizon éluvial humifère
HZ2	50-70	S	Brun-noir	Absence de trait	BP meuble
HZ3	70-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGE_SCA_SP_2224

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0030	SCA_HABNZH_0196	20240104	Ariane LOTTEAU ; Tom MENDIBOURE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3288898332416;-0,073230114888311	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0030

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0031	SCA_HABNZH_0196	20240104	Ariane LOTTEAU ; Tom MENDIBOURE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3280575366765;-0,0718206970437265	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	35-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	70	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0031

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0033	SCA_HABNZH_0196	20240104	Ariane LOTTEAU ; Tom MENDIBOURE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,326942786165;-0,071135613921601	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0037	SCA_HABNZH_0196	20240104	Ariane LOTTEAU ; Tom MENDIBOURE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3274232712757;-0,071511992327473	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-45	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	45-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0038	SCA_HABNZH_0196	20240104	Ariane LOTTEAU ; Tom MENDIBOURE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3284958218404;-0,0725600709210696	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0038

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0151	SMC_HABNZH_0200	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32235951 ; -0,06425498	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0151

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0152	SMC_HABNZH_0200	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32241954 ; -0,06339947	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun	Absence de trait	litière végétale
HZ2	10-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ4	70-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0153	SMC_HABNZH_0200	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32236799 ; -0,0620101	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Beige	Absence de trait	Bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0154	SCA_HABNZH_0200	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32190116 ; -0,06267807	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	15	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0155	SMC_HABNZH_0200	20240716	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,32276554 ; -0,06261386	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	E
HZ3	60-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0156	SMC_HABNZH_0200	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,32336287 ; -0,06336553	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	100	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0157	SMC_HABNZH_0083	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3181496 ; -0,05586255	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Blanc	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ4	90-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	70	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0158	SMC_HABNZH_0169	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3188596 ; -0,05616557	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	10-70	S	Blanc	Absence de trait	
HZ3	70-100	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ4	100-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	70	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0158

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0159	SMC_HABNZH_0169	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31907139 ; -0,05709374	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-65	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	65-70	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ3	70-100	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	55	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0159

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0173	SMC_HABNZH_0505	20240207	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGES	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,31060874;-0,0477693	

UCS (RRP)	59


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	-

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0174	SMC_HABNZH_0461	20240207	Victor RICO ; Fabien ROUSSEL
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,30783601;-0,04522803	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0175	PRE_HABNZH_0505	20240207	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGES	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,31071178;-0,04628284	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Noir	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGE_SMC_SP_0175

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0176	SMC_HABNZH_0505	20240207	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGES	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,311164;-0,04532387	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGE_SMC_SP_0176

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0177	SMC_HABNZH_0461	20240207	Victor RICO ; Fabien ROUSSEL
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,30847247;-0,04590231	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	45	PODZOSOL
				podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0531	SMC_HABNZH_0175	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3385407422 ; -0,0852743227	


UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	para-tourbeux
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	0	PODZOSOL
				HISTOSOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0532	SMC_HABNZH_0175	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3378294084 ; -0,0855120298	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	20-25	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	25-30	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0532

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0533	SMC_HABNZH_0175	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3376569642 ; -0,0840640771	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	5-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	40-45	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0533

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0534	SMC_HABNZH_0175	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3380719375 ; -0,0845182635	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	20-40	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0535	SMC_HABNZH_0191	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3375841806 ; -0,0856108802	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	20-80	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Brun-noir	Absence de trait	alios meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0536	SMC_HABNZH_0191	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3372677042 ; -0,0833874477	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris clair	Absence de trait	horizon e
HZ3	50-55	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0536

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0537	SMC_HABNZH_0191	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3367863822 ; -0,0826811396	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	20-70	S	Gris cendreux	Absence de trait	Horizon eluvial
HZ3	70-75	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	40	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0537

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0538	GOU_HABNZH_0176	20240318	Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3367084556 ; -0,0832631098	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	30-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	0	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0539	SMC_HABNZH_0069	20240318	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3365234452 ; -0,0825435015	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Noir	Absence de trait	mo
HZ2	5-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	30-35	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	0	PODZOSOL

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0540	SMC_HABNZH_0069	20240318	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3353539954 ; -0,0807852285	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	40-60	S	Brun-noir	Absence de trait	BP
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL
				PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0540

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0579	SMC_HABNZH_0200	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3244119463 ; -0,0645239821	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	Mo
HZ2	50-60	S	Brun-noir	Absence de trait	Bp
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL
				podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0579

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0580	SMC_HABNZH_0200	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3234057892 ;-0,0638181418	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL
				podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0587	SMC_HABNZH_0086	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3218308991 ; -0,0615590401	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	10	PODZOSOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0588	SMC_HABNZH_0086	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3218611648 ; -0,0609097141	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	mo
HZ2	60-70	S	Brun-noir	Absence de trait	bp
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL
				podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0599	SMC_HABNZH_0166	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3204857512 ; -0,058466605	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Rouille	Absence de trait	humus
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	60	-
				PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0600	SMC _HABNZH_0166	20240221	Fabien ROUSSEL ; Aline ROSENOW
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32053234 ; -0,05747528	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	35-50	SL	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-100	S	Brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0600

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0601	SCA_HABNZH_0193	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,31929474 ; -0,05730267	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Absence de trait	matière organique
HZ2	40-90	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	90-105	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	105-120	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0601

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0602	SMC_HABNZH_0166	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3197439 ; -0,05778115	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Noir	Absence de trait	matière organique
HZ2	10-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-120	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0603	SMC_HABNZH_0166	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31978735 ; -0,05741196	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	matière organique
HZ2	20-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-120	S	Gris-marron	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0604	SMC _HABNZH_0168	20240221	Fabien ROUSSEL ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32060103 ; -0,05715688	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-45	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	45-80	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3	80-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0604

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0605	SMC _HABNZH_0168	20240221	Fabien ROUSSEL ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,32005192 ; -0,05696999	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	horizon E
HZ4	80-95	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ5	95-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0605

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0607	SMC_HABNZH_0172	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31992481 ; -0,05611002	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Blanc	Absence de trait	
HZ3	70-100	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0609	SMC_HABNZH_0169	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,31926671 ; -0,05711364	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0610	SMC_HABNZH_0193	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31980344 ; -0,05701373	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-80	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	80-100	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0610

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0611	SMC_HABNZH_0169	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31931485 ; -0,05631914	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	35-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Noir	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0611

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0612	SMC_HABNZH_0169	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31962264 ; -0,05579148	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Blanc	Absence de trait	
HZ3	70-100	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0612

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0613	SMC_HABNZH_0169	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3190986 ; -0,05575209	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	35-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Noir	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0613

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0624	SMC_HABNZH_0474	20240221	Fabien ROUSSEL ; Yanis CHOUAT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31872425 ; -0,0571357	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	70	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0641	SCA_HABNZH_0474	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3178456142 ; -0,0561609862	

UCS (RRP)	62


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0644	SMC_HABNZH_0083	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3179788978 ; -0,0559054588	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	50-70	S	Gris	Absence de trait	Horizon E
HZ3	70-80	S	Gris-marron	Absence de trait	Alios
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0644

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0645	SMC_HABNZH_0083	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3174509673 ; -0,0552319926	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0645

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0646	SMC_HABNZH_0927	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,3169466423 ; -0,0547929233	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60	S	Brun-rouille	Absence de trait	Bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0647	SMC_HABNZH_0927	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3161223374 ; -0,0538727307	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris clair	Absence de trait	horizon e
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0648	SMC_HABNZH_0927	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	47	44,315111703 ; -0,0528506987	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0649	SMC_HABNZH_0927	20240319	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3144152628;-0,0518568342	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	40-70	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	70-75	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0650	SMC_HABNZH_0927	20240319	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3131628854;-0,0505413816	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	matière organique
HZ2	30-35	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0650

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0651	SMC_HABNZH_0927	20240319	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3140504549;-0,0509974208	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	40-50	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0651

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0652	SMC_HABNZH_0927	20240319	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,313646382;-0,0515429624	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	40-45	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	35	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0653	SMC_HABNZH_0271	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3130340528226 ; -0,0502306117636239	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0654	SMC_HABNZH_0271	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU	33	44,3126055593586 ; -0,0500137748560913	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	35-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb — cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0655	SMC_HABNZH_0505	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas Racine
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31084339 ; -0,04803525	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb — cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0656	SMC_HABNZH_0505	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31147224 ; -0,04911616	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	70-80	S	Brun-rouille	Absence de trait	Bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0657	SMC_HABNZH_0505	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,31198122 ; -0,04979821	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0662	SMC_HABNZH_0461	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,30760011 ; -0,04536643	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0662

Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest (GPSO)

Fiche sondage pédologique

M3 - Phase 2
Délimitation des zones humides

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0663	SMC_HABNZH_0461	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,30720776 ; -0,0447237	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0663

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0664	SMC_HABNZH_0510	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,30671536 ; -0,04369433	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0664

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0665	SMC_HABNZH_0510	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,30661665 ; -0,0444209	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0665

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0667	SMC_HABNZH_0511	20240325	Yanis CHOUAT ; Mounirou THIOUNE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,30551782 ; -0,0432855	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP indure
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0667

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0668	SMC_HABNZH_0511	20240325	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,30517478 ; -0,0423938	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	E clair
HZ3	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP indure
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0668

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0669	SMC_HABNZH_0275	20240716	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,30445059 ; -0,04224392	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP indure
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0669

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0670	SMC_HABNZH_0275	20240325	Yanis CHOUAT ; Mounirou THIOUNE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3040637 ; -0,04153441	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	50-100	S	Gris	Absence de trait	E clair
HZ3	100-110	S	Brun-noir	Absence de trait	BP indure
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0670

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0686	SMC_HABNZH_0275	20240325	Yanis CHOUAT ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,30290114 ; -0,04044239	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-100	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	100-110	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	110-115	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS


CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0686

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0687	SMC_HABNZH_0275	20240325	Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,30183117 ; -0,03754567	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0687

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0688	SMC_HABNZH_0275	20240325	Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,30140639 ; -0,03887047	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-45	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	45-50	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0689	SMC_HABNZH_0275	20240325	Fabien ROUSSEL; Enzo MOTARD
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,30223778 ; -0,03845757	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun-noir	Absence de trait	Bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0690	SMC_HABNZH_0275	20240325	Fabien Roussel ; Enzo Motard
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3019597409115 ; -0,0397395770532468	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-45	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0690

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0691	SMC_HABNZH_0279	20240325	Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,301387961327 ; -0,0376467386284069	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	70	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0691

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0692	SMC_HABNZH_0279	20240325	Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3008328891112 ; -0,037021293383341	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-55	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	55-70	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0692

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0693	SMC_HABNZH_0279	20240325	Yanis CHOUAT ; Mounirou THIOUNE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,29745835 ; -0,03533376	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	70-75	S	Brun-noir	Absence de trait	Bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0693

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0694	SMC_HABNZH_0279	20240325	Yanis CHOUAT ; Mounirou THIOUNE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,29725002 ; -0,03495305	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris clair	Absence de trait	E clair
HZ3	70-80	S	Brun-rouille	Absence de trait	Bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0695	SMC_HABNZH_0279	20240325	Yanis CHOUAT ; Mounirou THIOUNE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,2968136047681 ; -0,034541541333089	

UCS (RRP)	59


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris-jaune	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_0724	SMC_HABNZH_0279	20240325	Lionel SAVIGNAN ; Lucas RACINE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
GRIS	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,29686245 ; -0,0347628	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	80	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_0724

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1496	SMC_HABNZH_0072	20240318	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3350438633 ; -0,0801073671	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	mo
HZ2	30-35	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	10	PODZOSOL

podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1496

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1497	SMC_HABNZH_0069	20240318	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
BEAU	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44.33445192;-0.07946395	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	mo
HZ2	50-55	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	15	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1498	SMC_HABNZH_0070	20240319	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,334245864;-0,0783805821	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	50-80	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	80-85	S	Brun-noir	Absence de trait	alios induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1499	SMC_HABNZH_0176	20240319	Yanis CHOUAT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3338420166;-0,0787755873	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	40-50	S	Gris cendreux	Absence de trait	Horizon E
HZ3	50-55	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	20	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1500	SMC_HABNZH_0076	20240319	Yanis CHOAUT ; Paul BAJOLLE
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3324676493 ; -0,0767483569	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	50-120	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	90	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1501	SMC_HABNZH_0080	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3261039662;-0,0665090493	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	Mo
HZ2	40-50	S	Gris-noir	Absence de trait	Bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	10	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1501

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1502	SMC_HABNZH_0121	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3238558538;-0,0670270133	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	Mo
HZ2	50-60	S	Brun-noir	Absence de trait	Bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

podzosol humodurique

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1502

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1503	SMC_HABNZH_0200	20240319	Enzo MOTARD ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
ENSOLEILLÉ	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3234642428;-0,0650597359	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	humus
HZ2	40-50	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1503

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1505	SMC_HABNZH_0927	20240319	Victor RICO ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3163812963 ; -0,0538548569	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1505

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1893	SMC_HABNZH_0083	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3186125875071 ; -0,056492040094217	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	25-45	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3	45-70	S	Jaune	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd / Va / Vb / Vc / Vd / VIc / VId / Ha / Hb — cas particulier / autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1893

Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest (GPSO)

Fiche sondage pédologique

M3 - Phase 2
Délimitation des zones humides

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1909	SMC_HABNZH_0505	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3111397991226 ; -0,04626247159735	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	35-40	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd / Va / Vb / Vc / Vd / VIc / VId / Ha / Hb — cas particulier / autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1909

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1910	SMC_HABNZH_0505	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3108641606737 ; -0,045652847166934	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	35-45	S	Gris	Absence de trait	transition
HZ3	45-50	S	Noir	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1910

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1911	SMC_HABNZH_0505	20240717	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,31061039 ; -0,04534851	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_1911

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_1912	SMC_HABNZH_0460	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
COUVERT	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3095265869938 ; -0,04788212459734	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	Matière organique
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	Horizon E
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	35	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGE_SMC_SP_1912

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2104	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3384187473712 ; -0,085500725491192	

UCS (RRP)	62


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2104

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2143	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3382129837345 ; -0,085083983708317	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Gris-marron	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	45	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2143

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2144	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3381661709277 ; -0,084210298243235	

UCS (RRP)	62


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Gris-marron	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE




APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2144

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2145	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3390391 ; -0,08432826	

UCS (RRP)	59


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2145

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2146	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,33936052 ; -0,08520662	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Gris-marron	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	60	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2146

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2147	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,33938546 ; -0,08618978	

UCS (RRP)	62

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Gris-marron	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	70	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE

PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2147

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2148	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3399582152456 ; -0,085617711862093	

UCS (RRP)	61

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2148

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2149	SMC_HABNZH_0191	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,33747746 ; -0,08479519	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	60-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	90-100	S	Gris-marron	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2149

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2150	SMC_HABNZH_0175	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3397004781535 ; -0,086367607555871	

UCS (RRP)	61

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2150

Fiche sondage pédologique

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2151	SMC_HABNZH_0168	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3205613658107 ; -0,056780317300503	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

Fiche sondage pédologique

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2152	SMC_HABNZH_0168	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3204120778615 ; -0,056434308305719	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2153	SMC_HABNZH_0166	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3209121683384 ; -0,05763549114212	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	horizon travaillé
HZ2	30-40	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vlc / Vld
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2153

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2154	SMC_HABNZH_0166	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3206811941534 ; -0,057959380761877	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	horizon travaillé
HZ2	40-50	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vlc / Vld
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2154

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2155	SMC_HABNZH_0166	20240529	Etienne VOU ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,32029349 ; -0,05781291	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2155

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2156	SMC_HABNZH_0166	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,32029169 ; -0,05744326	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2156

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2157	SMC_HABNZH_0200	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3222178530074 ; -0,06267548114311	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS


CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2158	SMC_HABNZH_0200	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3231810565709 ; -0,064417297022588	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	35-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :

A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2159	SMC_HABNZH_0200	20240529	Etienne VOY ; Sacha DUBOS
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3227842201309 ; -0,065075282057964	

UCS (RRP)	59

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-marron	Absence de trait	ortho negatif a 30 et 50
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	40	-

BRUNISOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2159

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2171	SMC_HABNZH_0078	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3305165518 ; -0,0744892728	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : **Argilo-limoneuse** / AS : **Argilo-sableux**
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2171

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2172	SMC_HABNZH_0081	20240529	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3304564935 ; -0,0735380658	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2172

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2173	SMC_HABNZH_0081	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3303352176 ; -0,0727800435	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	70-75	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2173

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2174	SMC_HABNZH_0081	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
NUAGEUX	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3299905092 ; -0,0727354725	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Brun-noir	Absence de trait	BP meuble
HZ3	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2175	SMC_HABNZH_0078	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3297603179 ; -0,072111253	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-100	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	100-110	S	Brun-noir	Absence de trait	BP durique
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	70	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2176	SMC_HABNZH_0081	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,330069659 ; -0,0722295908	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	40	-

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2177	SMC_HABNZH_0081	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3300341883 ; -0,0716831247	

UCS (RRP)	58


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2178	SMC_HABNZH_0078	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,329747139 ; -0,0714215077	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd / Va / Vb / Vc / Vd / Vlc / Vld / Ha / Hb — cas particulier — autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2178

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2179	SMC_HABNZH_0081	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3300752017 ; -0,0710548998	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd / Va / Vb / Vc / Vd / Vlc / Vld / Ha / Hb — cas particulier — autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2179

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2180	SMC_HABNZH_0077	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	33	44,3300752017 ; -0,0710548998	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-80	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / **AS** : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2180

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	SMC_SP_2181	SMC_HABNZH_0081	20240530	Victor RICO ; Titouan FEYDIT
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
PLUVIEUSE	SAINT-MARTIN-CURTON	47	44,3299471998 ; -0,0737564397	

UCS (RRP)	58

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_SMC_SP_2181

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0083	VIA_HABNZH_0894	20240109	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2153202 ; 0,3310269	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-120	AL	Brun	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0084	VIA_HABNZH_0894	20240109	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2157357 ; 0,3306186	


UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-120	AL	Brun	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0085	VIA_HABNZH_0858	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Étienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2151032 ; 0,3370235	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	LSA	Marron	Traits rédoxiques	
HZ2	10-50	LSA	Marron clair	Traits rédoxiques	
HZ3	50-120	LSA	Beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vlc / Vld
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0086	VIA_HABNZH_0858	20240109	Lionel Savignan ; Étienne Voy
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44.2515470;0.0199978	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LAS	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	LAS	Marron clair	Traits rédoxiques	Concrétions FeMn
HZ3	50-120	LAS	Beige	Traits rédoxiques	Concrétions FeMn
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vlc / Vld
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

Fiche sondage pédologique

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0087	VIA_HABNZH_0858	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Étienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2510601 ; 0,0196140	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LAS	Marron	Traits rédoxiques	
HZ2	20-60	LAS	Marron clair	Traits rédoxiques	
HZ3	60-120	LAS	Beige	Traits rédoxiques	Concrétions FeMn
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_VIA_SP_0087

Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest (GPSO)

M3 - Phase 2
Délimitation des zones humides

Fiche sondage pédologique

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0088	VIA_HABNZH_0821	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Étienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2156240 ; 0,3314936	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-120	LA	Brun	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, VIc / VId, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_VIA_SP_0088

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0089	VIA_HABNZH_0821	20240109	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2155979 ; 0,3326347	


UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	LA	Brun	Absence de trait	
HZ2	50-90	AL	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3	90-120	AS	Brun	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd / Va / Vb / Vc / Vd / Vlc / Vld / Ha / Hb / cas particulier / autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_VIA_SP_0089

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0090	VIA_HABNZH_0821	20240109	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2144672 ; 0,3370421	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LSA	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	LSA	Marron clair	Absence de trait	Oxydation peu marquée (<5%)
HZ3	50-120	LSA	Beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd / Va / Vb / Vc / Vd / Vlc / Vld / Ha / Hb / cas particulier / autre (autre sol non humide)

GPSO_EZH_TIT3_REP_M3_F_SONDAGES_VIA_SP_0090

Fiche sondage pédologique

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0091	VIA_HABNZH_0821	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2148967 ; 0,3363621	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	LS	Marron clair	Absence de trait	
HZ2	40-120	LS	Beige	Traits rédoxiques	Concrétions FeMn
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

Fiche sondage pédologique

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0092	VIA_HABNZH_0821	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2151447 ; 0,3355593	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	LS	Marron clair	Absence de trait	
HZ2	30-50	LS	Marron clair	Absence de trait	
HZ3	50-120	LS	Beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd, Va / Vb / Vc / Vd, Vlc / Vld, Ha / Hb, cas particulier, autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0093	VIA_HABNZH_0821	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2146862 ; 0,3319049	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	L	Brun	Absence de trait	
HZ2	20-50	AL	Brun	Absence de trait	
HZ3	50-120	AL	Brun	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0094	VIA_HABNZH_0799	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2144973 ; 0,3346941	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	LA	Marron	Absence de trait	
HZ2	30-60	LA	Marron clair	Absence de trait	
HZ3	60-120	LA	Marron clair	Traits rédoxiques	concrétions FeMn
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES :
A : Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0095	VIA_HABNZH_0784	20240109	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2459820 ; 0,0305192	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	L	Brun	Absence de trait	
HZ2	40-120	AL	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	VIA_SP_0096	VIA_HABNZH_0877	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	**COMMUNE**	**DEPARTEMENT**	**COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)**	
SOLEIL	VIANNE	47	44,2139596 ; 0,3328746	

UCS (RRP)	45

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	LSA	Marron	Absence de trait	
HZ2	30-50	LSA	Marron clair	Absence de trait	
HZ3	50-120	LAS	Marron clair	Traits rédoxiques	Concrétions FeMn
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE





TEXTURES : **A :** Argileuse / **L :** Limoneuse / **S** : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / **LS :** Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / **SL :** Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / **ALS :** Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / **LAS :** Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
VIc / VId
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)