

LIGNE NOUVELLE BORDEAUX - TOULOUSE

Demande d'autorisation environnementale
pour les investigations préalables

Archéologie préventive
et sondages géotechniques

 **Pièce D4.5**

Demande d'autorisation pour les
Installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA)
Chapitres 8.2.3
Volume 5 sur 11

8.2.3.3 Fiches sondages pédologiques du lot 3





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1198 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21904082 ; 0,22334916 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-80 | S | Brun-rouille | Absence de trait | BP meuble |
| HZ3 | 80-90 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1199 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Hugo BETETA ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | AMBRUS | 47 | 44,2201337414086 ; 0,221742083316005 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-80 | S | Noir | Absence de trait | Bp durique |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1200 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,22084542 ; 0,22228865 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | S | Brun | Absence de trait | BP meuble |
| HZ3 | 60-110 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | 110-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1201 | AMB_HABNZH_0623 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2206890610892 ; 0,221660972582237 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-60 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-70 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp induré |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1202 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21998921 ; 0,22254791 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | S | Brun-noir | Absence de trait | BP meuble |
| HZ3 | 60-100 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | 100-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1203 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2209693804077 ; 0,222866023102206 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | S | Noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1204 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,22015867 ; 0,22412958 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendreur | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-90 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp meuble |
| HZ4 | 90-110 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1205 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2188859266752 ; 0,223909765309714 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendreur | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | S | Brun-rouille | Absence de trait | bp meuble |
| HZ3 | 70-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1206 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21922402 ; 0,22501791 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp induré |
| HZ3 | 60-120 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1207 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,22021938 ; 0,2254005 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-120 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1208 | AMB_HABNZH_0627 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2205668 ; 0,22576154 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-30 | S | Noir | Absence de trait | Bp meuble |
| HZ3 | 30-120 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1209 | AMB_HABNZH_0627 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2208467949074 ; 0,227499515578287 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-70 | S | Noir | Absence de trait | Bp induré |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1210 | AMB_HABNZH_0627 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2202924886694 ; 0,226522769626291 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-55 | S | Noir | Absence de trait | Bp induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1211 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21975289 ; 0,22511638 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-80 | S | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 80-120 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1212 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2200810503296 ; 0,223098394994808 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendreur | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp meuble |
| HZ3 | 70-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1214 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21899673 ; 0,22612097 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-40 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 40-70 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp meuble |
| HZ4 | 70-90 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1215 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21979483 ; 0,226329 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp meuble |
| HZ3 | 70-90 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1216 | AMB_HABNZH_0641 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,21974829 ; 0,2273582 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-80 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-90 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | Bp meuble |
| HZ4 | 90-110 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ5 | 110-115 | S | Noir | Absence de trait | Bp induré |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | 100 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1217 | POM_HABNZH_0627 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2204759704064 ; 0,227163967964943 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE





| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1218 | AMB_HABNZH_0627 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,22014635 ; 0,22743941 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-100 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 100-120 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp meuble |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1219 | AMB_HABNZH_0627 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,220622331348 ; 0,227743057238283 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-75 | S | Noir | Absence de trait | Bp induré |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1220 | AMB_HABNZH_0626 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2189016332818 ; 0,230658951268959 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-70 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-80 | S | Brun-rouille | Absence de trait | bp meuble |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1221 | AMB_HABNZH_0629 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,2195147 ; 0,22774512 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-110 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Bp induré |
| HZ4 | 110-115 | S | Noir | Absence de trait | Bp induré |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | 65 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1222 | AMB_HABNZH_0629 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21919812 ; 0,22891982 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Noir | Absence de trait | bp meuble |
| HZ3 | 70-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1223 | AMB_HABNZH_0629 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21992229 ; 0,22897884 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-50 | S | Gris | Absence de trait | horizon e |
| HZ3 | 50-60 | S | Noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |


| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1224 | AMB_HABNZH_0629 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21962392 ; 0,23013511 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-90 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1225 | AMB_HABNZH_0536 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21902513 ; 0,23102975 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-40 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 40-120 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1226 | AMB_HABNZH_0629 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21856762 ; 0,22928104 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-90 | S | Gris clair | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non humide | autre | 90 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1227 | AMB_HABNZH_0629 | 20240415 | Fabien ROUSSEL ; Alexis COUSIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | AMBRUS | 47 | 44,22050641 ; 0,22814938 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-70 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-90 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1228 | AMB_HABNZH_0670 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22261154 ; 0,24939148 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-80 | AS | Bleu | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1229 | AMB_HABNZH_0670 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2224719 ; 0,249806 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-80 | A | Bleu | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1230 | AMB_HABNZH_0533 | 20240423 | Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,22183099 ; 0,2540252 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1231 | AMB_HABNZH_0558 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,22160612 ; 0,25489685 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-80 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | - | - |

REDOXISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1232 | AMB_HABNZH_0538 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,22131582 ; 0,25449251 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-50 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-80 | A | Gris-vert | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Va | - | - |

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1233 | AMB_HABNZH_0554 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21839554 ; 0,25975781 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SL | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-80 | A | Gris clair | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1234 | AMB_HABNZH_0554 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2185025 ; 0,26074356 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon C atteint | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1235 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2178442614495 ; 0,261301283899922 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-100 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1236 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21836888 ; 0,26104692 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon C atteint | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1237 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2191348598759 ; 0,260629356368839 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1238 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2196658654652 ; 0,26153357693044 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1239 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2200003787621 ; 0,262870705831525 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-90 | A | Gris beige | Absence de trait | ox 50cm |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1240 | AMB_HABNZH_0531 | 20240107 | Hugo BETETA ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | AMBRUS | 47 | 44,2192325131074 ; 0,263210923867306 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|----------------------|
| HZ1 | 0-30 | AL | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-40 | AL | Blanc | Absence de trait | roche mères calcaire |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon C atteint | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1241 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21934222 ; 0,26197092 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1242 | AMB_HABNZH_0531 | 20240423 | Fabien Roussel Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21856676 ; 0,26198943 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1383 | AMB_HABNZH_0537 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22006616 ; 0,24348473 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-90 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1384 | AMB_HABNZH_0552 | 20240415 | Motard Enzo ; Racine Lucas |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2209385 ; 0,2451822 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 30-70 | SA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 60 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1385 | AMB_HABNZH_0667 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22168663 ; 0,24534778 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | S | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | Non déterminée | 30 | - |

Rattachement au sondage non humide AMB_SP_1652

REDOXISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1386 | AMB_HABNZH_0670 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22189942 ; 0,24633144 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 3 | AMB_SP_1387 | AMB_HABNZH_0552 | 20240415 | Motard Enzo Racine Lucas |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21996255 ; 0,24543307 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | A | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1389 | AMB_HABNZH_0671 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21917076 ; 0,25683146 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | A | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-90 | A | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1390 | AMB_HABNZH_0671 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21884156 ; 0,25643636 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-110 | SA | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

OCRIQUE



| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1391 | AMB_HABNZH_0671 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2187285005684 ; 0,257786117285358 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-90 | SA | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | 90-120 | SA | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1645 | FAR_HABNZH_0629 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22066824 ; 0,22939124 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 57 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Gris-noir | Absence de trait | horizon e |
| HZ3 | 70-80 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 80 | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1646 | AMB_HABNZH_0625 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22081128 ; 0,23007094 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 57 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Gris-noir | Absence de trait | horizon e |
| HZ3 | 70-80 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 80 | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1647 | AMB_HABNZH_0626 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21983882 ; 0,23066503 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 57 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-90 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1648 | AMB_HABNZH_0536 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22006412 ; 0,23180862 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 57 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1649 | AMB_HABNZH_0624 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22150358 ; 0,23224629 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 57 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-50 | S | Gris | Absence de trait | horizon e |
| HZ3 | 50-60 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp meuble |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1650 | AMB_HABNZH_0628 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22016335 ; 0,23744299 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 57 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-100 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1651 | AMB_HABNZH_0666 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22002432 ; 0,24141995 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL OCRIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1652 | AMB_HABNZH_0667 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22185826 ; 0,24423673 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-90 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1653 | AMB_HABNZH_0665 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22067955 ; 0,24375189 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-90 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 3 | AMB_SP_1654 | AMB_HABNZH_0537 | 20240415 | Motard Enzo Racine Lucas |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22011398 ; 0,24242934 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-70 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 65 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1655 | AMB_HABNZH_0642 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2197014 ; 0,24202133 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-100 | S | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1656 | AMB_HABNZH_0552 | 20240415 | Enzo MOTARD ; Lucas RACINE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22067882 ; 0,24451961 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-90 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 70 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1657 | AMB_HABNZH_0552 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2197822 ; 0,24422441 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | SA | Ocre | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1658 | AMB_HABNZH_0562 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2199812 ; 0,24588168 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | A | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1659 | AMB_HABNZH_0670 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22112896 ; 0,24644813 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | A | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1660 | AMB_HABNZH_0668 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22137263 ; 0,24850352 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-80 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | AMB_SP_1661 | AMB_HABNZH_0670 | 20240415 | Lucas RACINE ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22249205 ; 0,25044241 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1662 | AMB_HABNZH_0662 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21836629 ; 0,25151056 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | - | - |

REDOXISOL





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1664 | AMB_HABNZH_0543 | 20240423 | Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2198664376418 ; 0,250913111174993 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-90 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1665 | AMB_HABNZH_0533 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2227141040697 ; 0,251420509163866 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-90 | A | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 90-100 | 0 | Blanc | Absence de trait | calcaire |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |


| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1666 | AMB_HABNZH_0538 | 20240423 | Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,22062909 ; 0,25372288 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | - | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1667 | AMB_HABNZH_0671 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2195271 ; 0,25814085 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | SA | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-80 | SA | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 80-120 | SA | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1668 | AMB_HABNZH_0558 | 20240423 | Fabien ROUSSEL ; Enzo MOTARD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,22147916 ; 0,25620149 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SA | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-100 | SA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

REDOXISOL

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1669 | AMB_HABNZH_0554 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,21880852 ; 0,25939265 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | SL | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon C atteint | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1670 | AMB_HABNZH_0651 | 20240423 | Fabien Roussel ; Enzo Motard |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | AMBRUS | 47 | 44,2208701582061 ; 0,260252781549266 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-110 | SA | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1671 | AMB_HABNZH_0531 | 20240107 | Hugo BETETA ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | AMBRUS | 47 | 44,2203359 ; 0,26412501 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AL | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-30 | A | Brun-jaune | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Autre contrainte | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide XAI_SP_1398





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1819 | AMB_HABNZH_0543 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,219327679257 ; 0,251899147098068 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Brun | | |
| HZ2 | 40-100 | A | Beige | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1820 | AMB_HABNZH_0543 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2183709397292 ; 0,253259378337124 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-100 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide AMB_SP_1819

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1821 | AMB_HABNZH_0671 | 20240527 | Victor Rico ; Titouan Feydit |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21768821 ; 0,25250623 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-40 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-100 | A | Gris-vert | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1822 | AMB_HABNZH_0671 | 20240527 | Victor Rico ; Titouan Feydit |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21845653 ; 0,25485442 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-90 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1823 | AMB_HABNZH_0671 | 20240527 | Victor Rico ; Titouan Feydit |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21833777 ; 0,25649166 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 54 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-100 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

RÉDOXISOL

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1824 | AMB_HABNZH_0532 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2180419799073 ; 0,257744026025048 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 54 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Brun | Absence de trait | Graveleux |
| HZ2 | 50-90 | SA | Brun | Traits rédoxiques | Graveleux |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1825 | AMB_HABNZH_0558 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2206058 ; 0,25812634 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|--------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Brun | Absence de trait | Graveleux ++ |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1826 | AMB_HABNZH_0533 | 20240527 | Victor Rico ; Titouan Feydit |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,22125161 ; 0,25294269 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-100 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | 60 | - |

RÉDOXISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1827 | AMB_HABNZH_0533 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2211283094749 ; 0,251353369044059 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-100 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | 60 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1828 | AMB_HABNZH_0667 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2220785938717 ; 0,245573874394935 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-120 | S | beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1829 | AMB_HABNZH_0552 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2195745135 ; 0,244948061298509 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | SA | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-90 | SA | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 60 | - |

Rattachement au sondage non humide AMB_SP_1657

| PHOTOS | | | |
|---|--|--|--|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1830 | AMB_HABNZH_0552 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2196486342565 ; 0,245381746833887 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 49 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | SA | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-100 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | | | |
|---|--|--|--|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1831 | AMB_HABNZH_0629 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2183576991217 ; 0,227140210458438 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-100 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 80 | - |





| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1832 | AMB_HABNZH_0641 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21908227 ; 0,22720529 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-70 | S | Brun-noir | Absence de trait | BP induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1833 | MEA_HABNZH_0766 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,21829758 ; 0,22888186 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-60 | S | Brun-rouille | Absence de trait | BP meuble |
| HZ3 | 60-100 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_1834 | AMB_HABNZH_0629 | 20240527 | Victor RICO ; Titouan FEYDIT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | AMBRUS | 47 | 44,2183991205966 ; 0,22786370290005 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 59 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-90 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 80 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2192 | AMB_HABNZH_0645 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2191054298534 ; 0,251273878601461 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-120 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | | | |
|---|--|--|--|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2194 | AMB_HABNZH_0646 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2215860894472 ; 0,251974653231903 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-120 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | | | |
|---|--|--|--|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2195 | AMB_HABNZH_0646 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2220304872446 ; 0,253004927459976 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-80 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 80-120 | A | Beige | Absence de trait | Éléments calcaire |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2196 | AMB_HABNZH_0644 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2220190677367 ; 0,25625729553958 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-120 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2197 | AMB_HABNZH_0649 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2179197692801 ; 0,259271933513585 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 53 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-120 | A | Brun | Absence de trait | Présence d'éléments graveleux |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2216 | AMB_HABNZH_0646 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2225707126423 ; 0,252901980932861 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-120 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2217 | AMB_HABNZH_0645 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2194715332024 ; 0,253977189568292 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 50 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-120 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2218 | AMB_HABNZH_0644 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2206766341853 ; 0,256484226664834 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon C atteint | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2229 | AMB_HABNZH_0640 | 20241002 | Fabien ROUSSEL ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| PLUIE | AMBRUS | 47 | 44,2203532338098 ; 0,264110601766265 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|----------------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Brun | Absence de trait | Présence de calcaire |
| HZ2 | 40-50 | A | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-70 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 | AMB_SP_2230 | AMB_HABNZH_0631 | 20241003 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | AMBRUS | 47 | 44,2186518160615 ; 0,250606385134904 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 48 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-120 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0001 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor RICO ; Tom MENDIBOURE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | CUDOS | 33 | 44,3650197293406;-0,148263849164826 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-120 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

REDOXISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0002 | CUD_HABNZH_0111 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,17797933; 44,3582893 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-40 | S | Brun | Absence de trait | Bp induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0003 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteau ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3652356258702;-0,148631232887252 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-100 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0005 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteau ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3650573019596;-0,14921709280312 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-30 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-90 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0006 | CUD_HABNZH_0131 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,15557823 ; 44,36450534 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|----------------------|
| HZ1 | 0-120 | S | Blanc | Absence de trait | oxydation peu marqué |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

ARENOSOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0007 | CUD_HABNZH_0130 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,15671186 ; 44,36514632 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-50 | S | Brun-rouille | Absence de trait | BP meuble |
| HZ3 | 50-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0008 | CUD_HABNZH_0138 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3641448107653;-0,149660266624823 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-75 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|---|--|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0009 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3641448107653;-0,149660266624823 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-65 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 65-120 | S | Brun-jaune | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|---|--|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0010 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteu ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3653539252722;-0,153605956724011 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-110 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 110-120 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0011 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3638498311486;-0,151165424468742 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-85 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 85-120 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0012 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteau ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3639866395679;-0,152123004560239 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0013 | CUD_HABNZH_0127 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | 44,3644893429;-0,1576331857 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0014 | CUD_HABNZH_0026 | 20240104 | Victor RICO ; Tom MENDIBOURE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | CUDOS | 33 | 44,3634497256774;-0,151813954758405 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-60 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-120 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

REDOXISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0015 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3632440268811;-0,15275617261117 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-60 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-120 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0016 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3636293562793;-0,154507336911315 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-90 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 90-120 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0017 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3629248597396;-0,15316272731331 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-65 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | 65-120 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0018 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteu ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3641127276391;-0,152873329274487 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 35-80 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0019 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3642801496473;-0,150552969352822 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-65 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0020 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteau ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44.36524295;-0.15234595 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-100 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0021 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteau ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3648224037211;-0,151206936713388 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-35 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 35-80 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0022 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteu ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3647606548618;-0,153998495382179 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-100 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 100-120 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0023 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3649737529908;-0,147569710133318 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-55 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 55-120 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0024 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Victor Rico ; Tom Mendiboure |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLE | CUDOS | 33 | 44,3647543252439;-0,149877733107745 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-120 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0025 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteau ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44.365827897;-0.149492620 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-100 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ3 | 100-110 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0026 | CUD_HABNZH_0117 | 20240104 | Ariane Lotteu ; Lionel Savignan |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CUDOS | 33 | 44,3654350486756;-0,14915220594092 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-80 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-100 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE





| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0039 | CUD_HABNZH_0126 | 20240125 | Fabien Roussel ; Paul Bajolle |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,15729511 ; 44,36377553 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-70 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-100 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0040 | CUD_HABNZH_0114 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,15840648; 44,3629607 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0041 | CUD_HABNZH_0178 | 20240125 | Fabien ROUSSEL et Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,16101381 ; 44,36288211 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|---|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-120 | S | Brun | Absence de trait | Mélange de sables beige et brun rouille |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0042 | CUD_HABNZH_0180 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,16234242 ; 44,36225357 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-30 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-90 | S | Brun-rouille | Absence de trait | BP meuble |
| HZ4 | 90-120 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0118 | CUD_HABNZH_0181 | 20240125 | Fabien ROUSSEL ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BROUILLARD | CUDOS | 33 | -0,1638037 ; 44,362793 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 67 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Noir | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | 10-120 | S | Blanc | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 90 | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0250 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,36309042193321 ; -0,18299663125686375 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-90 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non humide | autre | 90 | - |

BRUNISOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--|----------------------------|
| 3 | CUD_SP_0251 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,36392538883009 ; -0,18163756604752831 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|---------------------------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris | Traits rédoxiques | Test orthophénantroline positif |
| HZ2 | 60-120 | S | Gris-jaune | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | 40 | - |


REDOXISOL

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0252 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,36438490291343 ; -0,18002550022349736 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-marron | Absence de trait | ortho négative |
| HZ2 | 40-50 | S | Gris clair | Traits rédoxiques | ortho vif a 0,5 |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | Non déterminée | 50 | - |

Rattachement au sondage non humide CUD_SP_0265





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0253 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3596217442782 ; -0,177761818234737 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-70 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3 | CUD_SP_0254 | CUD_HABNZH_0157 | 20240304 | Paul BAJOLLE, Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,364330327488 ; -0,178451279030052 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 40 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3 | CUD_SP_0255 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,36521267048 ; -0,179774467099778 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Humide | Va | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 3 | CUD_SP_0256 | CUD_HABNZH_0157 | 20240304 | Paul BAJOLLE, Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3651058423624 ; -0,178572330516754 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | 40-60 | AS | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | Non déterminée | 15 | - |

Rattachement au sondage non humide CUD_SP_0265

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vtc / Vtd Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 3 | CUD_SP_0257 | CUD_HABNZH_0157 | 20240304 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3657882983337 ; -0,178872419803493 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Noir | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | 30-100 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ3 | 100-110 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 40 | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vtc / Vtd Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3 | CUD_SP_0258 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3656850074965;-0,179510169493025 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Noir | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 20 | PODZOSOL |

Rattachement au sondage humide CUD_SP_0259

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 3 | CUD_SP_0259 | CUD_HABNZH_0202 | 20240304 | Paul BAJOLLE, Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3646602664997 ; -0,178999911579643 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 5 | - |

REDOXISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0260 | CUD_HABNZH_0012 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3615505454654 ; -0,183242125725584 | |



| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-30 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-90 | S | Gris clair | Absence de trait | Ortho négative à 0,5 et 0,7 |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 70 | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0261 | CUD_HABNZH_0012 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,362430293109 ; -0,183097564811986 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-80 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 70 | - |

BRUNISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0262 | CUD_HABNZH_0012 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3620079419854 ; -0,182703897603968 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|----------------------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendré | Absence de trait | ortho négatif à 0,6 et 0,5 |
| HZ2 | 50-80 | S | Gris clair | Absence de trait | ortho positif 0,7 |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 70 | - |

BRUNISOL



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0263 | CUD_HABNZH_0113 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3609874312671 ; -0,18319054501636 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-80 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-110 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0264 | CUD_HABNZH_0113 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3628153850711 ; -0,18329016862596 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-90 | S | Beige | Absence de trait | orthophénantrolone négative à 0,6 |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 80 | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0265 | CUD_HABNZH_0113 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3634876861733 ; -0,18052825791111 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-110 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 110 | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 3 | CUD_SP_0266 | CUD_HABNZH_0113 | 20240304 | Paul BAJOLLE, Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3640230441981 ; -0,178699040676308 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-70 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0267 | CUD_HABNZH_0113 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3615683591732 ; -0,17981121364806 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|---------------------------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | S | Gris clair | Absence de trait | test orthophénantroline négatif |
| HZ3 | 60-70 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0268 | CUD_HABNZH_0113 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | CUDOS | 33 | 3437849376; 44,3623166529118 ;;;;;; -0,180033437849376; 44,362316 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-110 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 3 | CUD_SP_0269 | CUD_HABNZH_0163 | 20240304 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3622274956953 ; -0,178026444881628 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | 40-90 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ3 | 90-120 | S | Gris-noir | Absence de trait | BP meuble |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 90 | - |

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | CUD_SP_0270 | CUD_HABNZH_0163 | 20240304 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | CUDOS | 33 | 44,3638796785322 ; -0,178324361175841 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-100 | S | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | CUD_SP_0271 | CUD_HABNZH_0010 | 20240304 | Mounirou THIOUNE ; Etienne VOY |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | CUDOS | 33 | 44,3618089507257 ; -0,179142817635122 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Noir | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | 10-50 | S | Gris clair | Absence de trait | test ortho négatif |
| HZ3 | 50-65 | S | Gris-marron | Absence de trait | bp meuble |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 60 | - |

PODZOSOL MEUBLE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |