

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3906 | CAU_HABNZH_0410 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0348890000 | 1.0062511000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0 - 20 | LA | Marron Gris | | Racines |
| HZ2 | 20 - 40 | LA | Marron Gris | | |
| HZ3 | 40 - 60 | LA | Marron Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 60 - 120 | LA | Ocre Gris Brun | Traits rédoxiques | (G0) |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3907 | CAU_HABNZH_0410 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0358077000 | 1.0061776000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|----------------|
| HZ1 | 0 - 20 | LA | Brun clair | | |
| HZ2 | 20 - 50 | LA | Brun clair | | |
| HZ3 | 50 - 60 | LA | Brun clair | | Ferromanganèse |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3908 | CAU_HABNZH_0410 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0348763000 | 1.0050057000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0 - 10 | LA | Marron Gris | | |
| HZ2 | 10 - 55 | LA | Marron Gris | | |
| HZ3 | 55 - 65 | LA | Marron Gris + Ocre | | (g) |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3909 | CAU_HABNZH_0410 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0357611000 | 1.0049607000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0 - 20 | LA | Marron Gris | | Racines |
| HZ2 | 20 - 40 | LA | Marron Gris | | |
| HZ3 | 40 - 120 | LA | Marron Gris + Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3910 | CAU_HABNZH_0439 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0366949000 | 1.0048867000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0 - 20 | LA | Brun Gris | | Racines |
| HZ2 | 20 - 40 | LA | Brun Gris | | |
| HZ3 | 40 - 60 | LA | Ocre Brun Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 60 - 120 | LA | Ocre Gris + Brun | Traits rédoxiques | (G0) |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3911 | CAU_HABNZH_0439 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0375662000 | 1.0048676000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0 - 15 | L | Brun | | Racines |
| HZ2 | 15 - 60 | L | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |


| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3912 | CAU_HABNZH_0409 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0357642000 | 1.0037569000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0 - 20 | LA | Marron clair Gris | | Racines |
| HZ2 | 20 - 40 | LA | Marron clair Gris | | |
| HZ3 | 40 - 60 | LA | Marron Gris + Ocre | | (g) |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3913 | CAU_HABNZH_0439 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0367073000 | 1.0036902000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------------|
| HZ1 | 0 - 10 | LA | Brun | | Racines |
| HZ2 | 10 - 26 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun Ocre | | Traits rédoxiques |
| HZ4 | 60 - 120 | LA | Ocre Brun | | Traits rédoxiques |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3914 | CAU_HABNZH_0439 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0376108000 | 1.0036125000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0 - 15 | LA | Brun clair | | Racines |
| HZ2 | 15 - 60 | LA | Brun clair | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_3915 | CAU_HABNZH_0439 | 20240404 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0384462000 | 1.0036513000 |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0 - 10 | LA | Brun Gris | | Racines |
| HZ2 | 10 - 30 | LA | Gris | Traits réductiques | Traits réductiques en surface |
| HZ3 | 30 - 60 | LA | Brun Gris | | (G0) |
| HZ4 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3916 | CAU_HABNZH_0441 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0368464,1.00228539 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Marron clair | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|---|--|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |

TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux





Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3917 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0375442,1.00243369 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|---|---|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |


TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3918 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0384546,1.00239610 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3919 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0393494,1.00234910 | |
| UCS (RRP) | 72 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3920 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0375493,1.00111500 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3921 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0384446,1.00105069 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3922 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.039343,1.0010327 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 50 | - |




| | |
|---|---|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3923 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0402584,1.00114660 | |
| UCS (RRP) | 72 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3924 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0384087,0.99986070 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3925 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0393078,0.9998082 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3926 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0402296,0.99988110 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3928 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0393391,0.99859819 | |
| UCS (RRP) | 11 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3929 | CAU_HABNZH_0374 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0401891,0.99852589 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | L | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3930 | CAU_HABNZH_0374 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0411055,0.99848020 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3931 | CAU_HABNZH_0445 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0401382,0.99726630 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3932 | CAU_HABNZH_0374 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0410686,0.99725730 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3933 | CAU_HABNZH_0374 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0415926,0.99714089 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3934 | CAU_HABNZH_0375 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0409851,0.99604620 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3935 | CAU_HABNZH_0361 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0419424,0.99593700 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAU_SP_3937 | CAU_HABNZH_0361 | 20240404 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.041841011494398;0.994798969477415 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | L | Brun | | |
| HZ2 | 30-60 | L | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-85 | L | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 5924

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAU_SP_3938 | CAU_HABNZH_0361 | 20240404 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.042782969772816;0.994694028049707 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | Terre végétale |
| HZ2 | 40-70 | L | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-120 | A | Beige | Traits rédoxiques | compacte |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAU_SP_3939 | CAU_HABNZH_0361 | 20240404 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.043664997443557;0.994737027212977 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 40-50 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | 50-60 | AL | Beige | | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_3940 | CAU_HABNZH_0361 | 20240529 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.041943019255996;0.993522992357612 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 30-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-80 | A | Bleu | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 3941

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_3941 | CAU_HABNZH_0361 | 20240404 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.042784981429577;0.993486028164625 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 40-55 | A | Brun | | (g) |
| HZ3 | 55-60 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_3942 | CAU_HABNZH_0361 | 20240404 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.043700033798814;0.993474964052439 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | A | Brun-noir | | |
| HZ2 | 45-120 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3943 | CAU_HABNZH_0353 | 20240405 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 25°C Beau temps | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0427107,0.99233230 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_3944 | CAU_HABNZH_0361 | 20240411 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 25°C Beau temps | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0437219,0.99220360 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_5563 | CAU_HABNZH_2356 | 20240529 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0274465,1.0184408 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun clair | | |
| HZ2 | 10-51 | LA | Brun clair | | |
| HZ3 | 51-60 | LA | Brun clair Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_5564 | CAU_HABNZH_2356 | 20240529 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.027467,1.0194103 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun clair | | |
| HZ2 | 10-51 | LA | Brun clair | | |
| HZ3 | 51-60 | LA | Brun clair Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_5565 | CAU_HABNZH_0419 | 20240529 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0304783,1.0103775 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun Gris | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun Gris | | (g) |
| HZ3 | 60-70 | LA | Brun Gris Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_5566 | CAU_HABNZH_0419 | 20240529 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0308482,1.0106069 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun Gris | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun Gris | | (g) |
| HZ3 | 60-70 | LA | Brun Gris Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAU_SP_5567 | CAU_HABNZH_0401 | 20240529 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0362997,1.0112923 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Bun | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 60-100 | LA | Brun clair Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5625 | CAU_HABNZH_2342 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0257083,1.01956623 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 20-55 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 55-60 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5626 | CAU_HABNZH_2342 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0247710,1.02085995 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 12 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 35-75 | LA | Ocre | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5627 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0312254,1.01208242 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 40-70 | LA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-120 | AL | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5628 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0307355,1.01188136 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 30-70 | LA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-120 | LA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5629 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0302949,1.01191750 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-26 | L | Brun | | |
| HZ2 | 26-75 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 75-120 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5630 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0300328,1.01304946 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 30-55 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 55-100 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 5629

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5631 | CAU_HABNZH_0401 | 20240529 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 23°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0360469,1.01148146 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LAS | Brun | | |
| HZ2 | 40-75 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5674 | CAU_HABNZH_2352 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0231644,1.02068755 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 12 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | LA | Marron | | |
| HZ2 | 5-60 | ALS | Marron | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5675 | CAU_HABNZH_2342 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0237801,1.02043648 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 12 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LSA | Marron | | |
| HZ2 | 10-60 | LSA | Marron | | |
| HZ3 | 60-100 | LAS | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5676 | CAU_HABNZH_2356 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0234491,1.01941070 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 12 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LSA | Marron | | 0 |
| HZ2 | 20-80 | LSA | Marron | | |
| HZ3 | 80-100 | LSA | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5677 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0321260,1.01212571 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-50 | LA | Marron | | |
| HZ3 | 50-120 | A | Ocre bariolé | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5678 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0312523,1.01301940 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-65 | LA | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5679 | CAU_HABNZH_0399 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0307268,1.01287286 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| HZ1 | 0-15 | LAS | Brun | | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ2 | 15-40 | LAS | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-95 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 95-120 | A | Gris bariolé | Traits rédoxiques | Présence de traits réductiques |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5680 | CAU_HABNZH_0420 | 20240529 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0311165,1.01328297 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|---|
| HZ1 | 0-30 | LA | Marron gris | | |
| HZ2 | 30-50 | LA | Marron gris | | Traits rédoxiques peu marqués non significatifs |
| HZ3 | 50-80 | AL | Marron gris | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 80-120 | AL | Gris bariolé | Traits rédoxiques | Présence de traits réductiques |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5712 | CAU_HABNZH_0443 | 20240531 | Victoire BRICE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pas de pluie, couvert, 15°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0368231,1.00372305 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-25 | LS | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-51 | LA | Marron | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ3 | 51-70 | AL | Marron ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5713 | CAU_HABNZH_0361 | 20240531 | Victoire BRICE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pas de pluie, couvert, 15°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0412435,0.99416802 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | LS | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | LS | Marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | LS | Marron ocre | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_5714 | CAU_HABNZH_0361 | 20240531 | Victoire BRICE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pas de pluie, couvert, 15°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0418792,0.99319342 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | LS | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | LS | Marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | LS | Marron ocre | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_5923 | CAU_HABNZH_0361 | 20240531 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0416216,0.99509833 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | L | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_5924 | CAU_HABNZH_0361 | 20240531 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0420983,0.99441833 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | L | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | L | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5948 | CAU_HABNZH_2356 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0267901,1.01691254 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5949 | CAU_HABNZH_2356 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0265578,1.01717572 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | |
| HZ2 | 10-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 5948

| PHOTOS | |
|----------|---------------|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |



| PROFIL DU SONDAGE | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5950 | CAU_HABNZH_2357 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0266996,1.01588699 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | |
| HZ2 | 10-65 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 65-70 | AL | Brun-rouille | | |
| HZ4 | 70-100 | AL | Brun-rouille | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|----------|---------------|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |



| PROFIL DU SONDAGE | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5951 | CAU_HABNZH_2356 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 0 | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0264702,1.01888928 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 60-80 | AL | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |

| PROFIL DU SONDAGE | |
|---|--|
|  |  |

| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5952 | CAU_HABNZH_2357 | 20240525 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 0 | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0282565,1.01642909 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 60-80 | AL | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |

| PROFIL DU SONDAGE | |
|---|---|
|  |  |


| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5953 | CAU_HABNZH_0419 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0314056,1.01052797 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Marron beige | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-50 | LA | Marron beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | LA | Marron beige | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ4 | 60-120 | LA | Marron beige rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5954 | CAU_HABNZH_0419 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0310027,1.01015389 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Marron beige | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-60 | LA | Marron beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5955 | CAU_HABNZH_0419 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0319705,1.01079226 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Marron beige | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-60 | LA | Marron beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAU_SP_5956 | CAU_HABNZH_0401 | 20240529 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0365163,1.01155662 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|-------------------|-----------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-60 | AL | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-100 | AL | Beige rouille | Traits rédoxiques | Horizon compact |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAU_SP_5983 | CAU_HABNZH_0419 | 20240404 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0308831,1.01072939 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | (g) |
| HZ2 | 10-20 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 20-80 | LA | Brun | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | 80-120 | A | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -




| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_5999 | CAU_HABNZH_2356 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.026836985722184;1.020294958725572 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 40-120 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |







| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_6012 | CAU_HABNZH_0361 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.042159020900726;0.995209012180567 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|------------------|
| HZ1 | 0-45 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 45-120 | A | Ocre | Traits rédoxiques | Légère réduction |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_6013 | CAU_HABNZH_0399 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.031616011634469;1.011919006705284 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | LA | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_6014 | CAU_HABNZH_0399 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.031794965267181;1.012502973899245 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|------------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-90 | A | Brun | Traits rédoxiques | Légère réduction |
| HZ3 | 90-120 | A | Ocre | Traits réductiques | G0 |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | IVd | - | - |




| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CAU_SP_6091 | CAU_HABNZH_2356 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Caumont | TARN-ET-GARONNE | 44.0271608;1.0197633 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 40-120 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAU_SP_6275 | CAU_HABNZH_2356 | 20240628 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0256472,1.01615442 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAU_SP_6379 | CAU_HABNZH_2356 | 20240627 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Voilé/Soleil, 20°C | CAUMONT | TARN-ET-GARONNE | 44.0236199, 1.0177133 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|--|
| HZ1 | 0-30 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-55 | LA | Brun foncé | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués et non significatifs |
| HZ3 | 55-60 | LA | Brun/ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0091 | CDE_HABNZH_0458 | 20231218 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7666580174118;1.35817903 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun | | Remblais |
| HZ2 | 15-30 | A | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0082

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0095 | CDE_HABNZH_0540 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | TELNAU-D'ESTRÉTEFC | HAUTE-GARONNE | 43.7674093,1.35599177 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0092

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0096 | CDE_HABZH_0020 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.76779172;1.35459054 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LS | Brun-noir | | |
| HZ2 | 20-40 | SL | Brun | | |
| HZ3 | 40-60 | SL | Beige | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0097 | CDE_HABNZH_0540 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7677197,1.35548617 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0096

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0098 | CDE_HABNZH_0540 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7677128;1.3561157 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0106

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0101 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7679833;1.3550811 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 20-40 | AL | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0096

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0102 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7680697;1.3559386 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0106

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0103 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7682069;1.3536452 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0104 | CDE_HABNZH_0545 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7682943,1.35446780 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | AL | Beige | | |
| HZ3 | 70-100 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|



| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0105 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.768330961465836;1.35294696316123 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | ALS | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0106 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.768436992540956;1.355992024764419 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AS | Gris-marron | | |
| HZ2 | 35-60 | AS | Gris-marron | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0107 | CDE_HABNZH_0542 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.768717031925917;1.355203036218882 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AS | Brun-noir | | |
| HZ2 | 20-45 | AS | Brun | | |
| HZ3 | 45-55 | A | Brun | | Grave |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0108 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7684822;1.352858 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

interprété non humide à l'aide du point 0105

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0109 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.768779980018735;1.355885993689299 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | AS | Brun | | |
| HZ2 | 30-65 | AS | Brun | | (g) |
| HZ3 | 65-70 | S | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0110 | CDE_HABNZH_0545 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7689027,1.35348139 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-60 | AL | Beige | | |
| HZ3 | 60-80 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0111 | CDE_HABNZH_0542 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7688678,1.35434355 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | AL | Beige | | |
| HZ3 | 70-100 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0112 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7689953;1.3521235 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 43 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 20-60 | AL | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | |
|--|---|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : Ivd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0113 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.769109975546598;1.355645013973117 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | AL | Gris-marron | | |
| HZ2 | 45-60 | A | Beige | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |


Suite à donner : -

PHOTOS


CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | |
|--|---|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : Ivd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0114 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7692881;1.3551661 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-60 | AL | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|---|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0115 | CDE_HABNZH_0545 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7694554,1.35283414 | |



| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | LA | Gris | | |
| HZ2 | 25-70 | LSA | Brun | | |
| HZ3 | 70-120 | LAS | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0116 | CDE_HABNZH_0545 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.7694601;1.3535895 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|--------------------------------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | AL | Brun | | abondance graves centimétriques fort |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | |
|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | CDE_SP_0117 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Aurelie JEANJEAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux, 7°C | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.76953;1.3543855 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | ALS | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 20-60 | AS | Ocre | | |
| HZ3 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | |
|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0118 | CDE_HABNZH_0545 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7695999,1.35204660 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | A | Brun | | |
| HZ2 | 10-40 | AL | Brun | | |
| HZ3 | 40-80 | A | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0120 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.769872980192304;1.355006983503699 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | A | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | A | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0121 | CDE_HABNZH_0556 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7700152,1.35425068 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Marron-noir | | |
| HZ2 | 10-70 | AL | Gris-cendreaux | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0122 | CDE_HABNZH_0562 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7700844,1.35258033 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-70 | AL | Gris-cendreaux | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0123 | CDE_HABNZH_0562 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7700908,1.35340950 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 70-90 | AL | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CDE_SP_0124 | CDE_HABNZH_0562 | 20240111 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.7701987,1.35186452 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 70-90 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0125 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77033901;1.354827024 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | A | Absence | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-90 | A | Gris beige | Traits réductiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vld | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0126 | CDE_HABNZH_0562 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.770783;1.352591989 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-60 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0127 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77073799;1.353398999 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-4 | L | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 4-50 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0128 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77060497;1.354404995 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 30-60 | A | Gris bleuâtre | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vlc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0129 | CDE_HABNZH_0562 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77079096;1.351830996 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-50 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | A | Brun | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0130 | CDE_HABNZH_0562 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77090403;1.350982999 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | Absence | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-60 | A | Absence | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0131 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77117795;1.35330202 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Absence | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-45 | AL | Rouille/Rougeâtre | | (g) |
| HZ3 | 45-120 | AL | Rouille/Rougeâtre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0132 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77113697;1.354020014 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 45-120 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0133 | CDE_HABNZH_0562 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77125297;1.351731 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Absence | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-55 | AL | Absence | Absence de trait | |
| HZ3 | 55-70 | ALS | Rouille/Rougeâtre | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0134 | CDE_HABNZH_0556 | 20231218 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77132103;1.35267497 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------------|--------|---------------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | Absence | | |
| HZ2 | 5-65 | AL | Rouille/Rougeâtre | | (g) Rare briques |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0135 | CDE_HABNZH_0562 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.771258;1.351199001 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-55 | A | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 55-70 | AS | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0136 | CDE_HABNZH_0556 | 20231219 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77147995;1.35376797 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| HZ1 | 0-20 | AL | Absence | | |
| HZ2 | 20-50 | LA | Rouille/Rougeâtre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-60 | L | Rouille/Rougeâtre | | (g) Sec et compact |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0137 | CDE_HABNZH_0562 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nnuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77157199;1.350314039 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-60 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0138 | CDE_HABNZH_0556 | 20231219 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77188103;1.353364968 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0139 | CDE_HABNZH_0553 | 20231219 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS | HAUTE-GARONNE | 43.77209099;1.350881997 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-55 | A | Brun-clair | | (g) |
| HZ3 | 55-90 | A | Brun-clair | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |



| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0140 | CDE_HABNZH_0562 | 20231219 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77202201;1.351752039 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | L | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-60 | A | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0141 | CDE_HABNZH_0562 | 20231219 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77202503;1.352713024 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | L | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0142 | CDE_HABNZH_0562 | 20231219 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77201899;1.350004999 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-65 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0143 | CDE_HABNZH_0491 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77225302;1.353150978 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-65 | AL | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0144 | CDE_HABNZH_0562 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77248503;1.352639012 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | AL | Brun | | (g) |
| HZ2 | 55-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0145 | CDE_HABNZH_0562 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77247598;1.352030988 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-55 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | 55-110 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0146 | CDE_HABNZH_0553 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77248302;1.349905002 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-30 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | 30-35 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ4 | 35-60 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0147 | CDE_HABNZH_0553 | 20240506 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77254496;1.35071 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-120 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0148 | CDE_HABNZH_0562 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77269801;1.349163036 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-65 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | CDE_SP_0149 | CDE_HABNZH_0491 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77281796;1.352603975 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | 10-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | 60-110 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0150 | CDE_HABNZH_0595 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77319397;1.352177001 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | LA | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-65 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0151 | CDE_HABNZH_0562 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77327896;1.351561015 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-45 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | 45-65 | A | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0152 | CDE_HABNZH_0589 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.773286;1.349799977 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-55 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | 55-120 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0153 | CDE_HABNZH_0562 | 20240506 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77320797;1.350967995 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | A | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-45 | A | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ3 | 45-80 | A | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0154 | CDE_HABNZH_0589 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77324996;1.349144009 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-65 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0155 | CDE_HABNZH_0589 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77337301;1.348488964 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-65 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0156 | SJO_HABNZH_0450 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77363502;1.352064013 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | LA | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-40 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | 40-65 | AL | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0157 | CDE_HABNZH_0562 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77376503;1.351592028 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | LA | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 5-65 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CDE_SP_0158 | CDE_HABNZH_0589 | 20231219 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| gris | Castelnau-d'Estrétefonds | HAUTE-GARONNE | 43.77383502;1.350788958 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 46 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 35-60 | A | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |