





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1521	PIN_HABNZH_0471	20240402	Paul BAJOLLE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,26159113 ; -0,00295391	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Gris-noir	Traits rédoxiques	
HZ2	25-50	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Va	10	-

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1522	PIN_HABNZH_0467	20240402	Paul BAJOLLE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	PINDERES	47	44,26025113 ; -0,00159444	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	40-100	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	80	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1523	PIN_HABNZH_0468	20240402	Paul BAJOLLE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	PINDERES	47	44,25900094 ; -0,00071554	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	10-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	70	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1524	PIN_HABNZH_0473	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25880079 ; 0,00187005	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	20	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0840

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1525	PIN_HABNZH_0464	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25764253 ; 0,00332189	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	S	Gris-noir	Traits rédoxiques	
HZ2	15-30	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	15	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0840

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1526	PIN_HABNZH_0472	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25918035 ; 0,00358841	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	30	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_2122

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1527	PIN_HABNZH_0380	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25882257 ; 0,00514577	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	25-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	50	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1528	PIN_HABNZH_0377	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25801911 ; 0,00547241	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop graveleux ou caillouteux	Non humide	autre	40	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1529	PIN_HABNZH_0379	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25738341 ; 0,00583513	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SA	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-40	A	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Non conclusif	non déterminée	20	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0201

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1530	PIN_HABNZH_0319	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25634395 ; 0,00604492	





UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Traits rédoxiques	
HZ2	30-50	SL	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	5	-

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1531	PIN_HABNZH_0313	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25658164 ; 0,0049127	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	SA	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	40	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0201

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1532	PIN_HABNZH_0378	20240204	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25638968 ; 0,00519899	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	Non déterminée	20	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0201

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1533	PIN_HABNZH_0312	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25569547 ; 0,00644722	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	5	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_1530





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1534	PIN_HABNZH_0521	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25568377 ; 0,00722534	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Va	20	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1535	PIN_HABNZH_0321	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25523414 ; 0,0072862	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	30	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_1530

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1536	PIN_HABNZH_0320	20240715	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25678933 ; 0,00680026	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	45-70	S	Gris clair	Traits réductiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	50	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_1530

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1537	PIN_HABNZH_0451	20240204	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25675089 ; 0,00917913	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	60	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1538	PIN_HABNZH_0521	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,2558809 ; 0,00978654	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Traits réductiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vld	30	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1539	PIN_HABNZH_0321	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25534756 ; 0,00926676	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1540	PIN_HABNZH_0329	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,2547984 ; 0,01095219	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1541	PIN_HABNZH_0318	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25607634 ; 0,01099976	





UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1542	PIN_HABNZH_0216	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25669914 ; 0,01287962	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	BP meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1543	PIN_HABNZH_0327	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25637205 ; 0,01411721	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Brun	Absence de trait	Bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1544	PIN_HABNZH_0328	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25451298 ; 0,01280914	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Noir	Absence de trait	Bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1545	PIN_HABNZH_0327	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25441688 ; 0,01417256	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Noir	Absence de trait	Bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1546	PIN_HABNZH_0323	20240402	Enzo MOTARD ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	PINDERES	47	44,25242061 ; 0,01078846	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Noir	Absence de trait	Bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1547	PIN_HABNZH_0449	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2532017601363 ; 0,014167586938896	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1548	PIN_HABNZH_0449	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2531266601973 ; 0,015243987484966	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1549	PIN_HABNZH_0325	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,25248836 ; 0,01676613	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1846	PIN_HABNZH_0283	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44.2924032,-0.0298813	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Jaune	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1847	PIN_HABNZH_0283	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,2917572 ; -0,03003713	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	70-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1848	PIN_HABNZH_0283	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,29233527 ; -0,02985942	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1849	PIN_HABNZH_0283	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,2921504339096 ; -0,033482216437611	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1850	PIN_HABNZH_0301	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2659120928222 ; -0,005807364576524	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Brun-noir	Traits rédoxiques	
HZ2	30-70	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	60	-

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1851	PIN_HABNZH_0305	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2666389 ; -0,00567184	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Non conclusif	Non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide PIN\_SP\_1986

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1852	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2656143000365 ; -0,006251201265782	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	60	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1853	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2658062516557 ; -0,003772329885834	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	non déterminée	-	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0809

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1854	PIN_HABNZH_0304	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2656216572181 ; -0,003386635315262	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1855	PIN_HABNZH_0304	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2652860033017 ; -0,002576909967573	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris beige	Absence de trait	horizons éluvial
HZ3	30-70	S	Gris-marron	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1856	PIN_HABNZH_0516	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2649126424599 ; -0,003308151558681	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1857	PIN_HABNZH_0516	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2648915020188 ; -0,0040263847851	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	Non déterminée	45	-

Rattachement au sondage non humide PIN\_SP\_0803





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1858	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44.2645708 ; -0.0050063	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1859	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2645685345854 ; -0,00542569096812	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	AS	Brun-jaune	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1860	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2639317742296 ; -0,005073101640056	


UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	10-70	S	Brun-jaune	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Va	-	-

RÉDOXISOL

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1861	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2635248388955 ; -0,005056021962627	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Brun-jaune	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
PROFIL DU SONDAGE			
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1862	PIN_HABNZH_0463	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44.2632959;-0.0057274	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-





PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
PROFIL DU SONDAGE			
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1863	PIN_HABNZH_0463	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2628702144001 ; -0,005236485775526	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	AS	Brun-jaune	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1864	PIN_HABNZH_0463	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2624452062199 ; -0,004568548828041	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	50-60	AS	Brun-jaune	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1867	PIN_HABNZH_0309	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2612702910845 ; -0,0039629371656	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Brun-rouille	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Va	-	-

RÉDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1868	PIN_HABNZH_0309	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2607749778035 ; -0,004172309096459	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	15-60	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Va	-	-

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1869	PIN_HABNZH_0467	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2603705864211 ; -0,00283078915764	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris beige	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	60-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1870	PIN_HABNZH_0467	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26116463 ; -0,00287887	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	60-65	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1871	PIN_HABNZH_0467	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26151374 ; -0,00180333	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	Bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1872	PIN_HABNZH_0467	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26299311 ; -0,00072048	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1873	PIN_HABNZH_0516	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26350192 ; -0,00101868	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	15-50	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1874	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26413067 ; -0,00628937	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1875	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26498759 ; -0,00827285	





UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Brun-noir	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	20	-

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1876	PIN_HABNZH_0462	20240527	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,26481012 ; -0,00927711	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1907	PIN_HABNZH_0281	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,29413636 ; -0,03031703	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p><b>A :</b> Argileuse / <b>L :</b> Limoneuse / <b>S :</b> Sableux</p> <p><b>AL :</b> Argilo-limoneuse / <b>AS :</b> Argilo-sableux</p> <p><b>LA :</b> Limono-argileuse / <b>LS :</b> Limono-sableux</p> <p><b>SA :</b> Sablo-argileux / <b>SL :</b> Sablo-limoneux</p> <p><b>SAL :</b> Sablo-argilo-limoneux / <b>ALS :</b> Argilo-limono-sableux</p> <p><b>LSA :</b> Limono-sablo-argileux / <b>LAS :</b> Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1986	PIN_HABNZH_0305	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26676916 ; -0,00541556	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun-jaune	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p><b>A :</b> Argileuse / <b>L :</b> Limoneuse / <b>S :</b> Sableux</p> <p><b>AL :</b> Argilo-limoneuse / <b>AS :</b> Argilo-sableux</p> <p><b>LA :</b> Limono-argileuse / <b>LS :</b> Limono-sableux</p> <p><b>SA :</b> Sablo-argileux / <b>SL :</b> Sablo-limoneux</p> <p><b>SAL :</b> Sablo-argilo-limoneux / <b>ALS :</b> Argilo-limono-sableux</p> <p><b>LSA :</b> Limono-sablo-argileux / <b>LAS :</b> Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1987	PIN_HABNZH_0305	20240527	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26731202 ; -0,00510333	


UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Va	-	-

RÉDOXISOL

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1988	PIN_HABNZH_0462	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26687332 ; -0,00739106	


UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	-	-

Rattachement au sondage humide PIN\_SP\_0190

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1989	PIN_HABNZH_0462	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26707145 ; -0,00776121	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Humide	Va	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1990	PIN_HABNZH_0300	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,2667739501581 ; -0,008492368519216	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1991	PIN_HABNZH_0462	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26673248 ; -0,00841808	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Humide	Va	-	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1992	PIN_HABNZH_0515	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26759932 ; -0,00675126	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1993	PIN_HABNZH_0513	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26842452 ; -0,00711355	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-55	SA	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1994	PIN_HABNZH_0513	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26824104 ; -0,00773461	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-40	SA	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1995	PIN_HABNZH_0514	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,2684561055826 ; -0,008431808719483	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-70	SA	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	70-80	AS	Blanc	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1996	PIN_HABNZH_0514	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,2690483451735 ; -0,008278682124641	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	20-70	SA	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-80	AS	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1997	PIN_HABNZH_0508	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26986551 ; -0,00910848	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1998	PIN_HABNZH_0512	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26931611 ; -0,01037736	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Brun-jaune	Absence de trait	
HZ2	60-65	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_1999	PIN_HABNZH_0455	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26851904 ; -0,01006344	


UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun-jaune	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Brun-rouille	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Humide	Va	-	-

RÉDOXISOL

PHOTOS



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2000	PIN_HABNZH_0455	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26849062 ; -0,0103686	



UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris beige	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	30-40	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2001	PIN_HABNZH_0455	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,2674881 ; -0,01151159	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	5-40	S	Gris	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2002	PIN_HABNZH_0455	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26667424 ; -0,01112767	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Gris	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	60-65	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2003	PIN_HABNZH_0293	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26668801 ; -0,01161857	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2004	PIN_HABNZH_0293	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26721661 ; -0,01199441	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2005	PIN_HABNZH_0456	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26941659 ; -0,01341589	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-45	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	45-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2006	PIN_HABNZH_0297	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26986391 ; -0,01379633	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	50	-

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2007	PIN_HABNZH_0295	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,26982542 ; -0,01468091	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	30-40	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</li> <li>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</li> <li>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</li> <li>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</li> <li>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</li> <li>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</li> </ul>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2008	PIN_HABNZH_0290	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27058454 ; -0,01516563	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris beige	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	30-50	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</li> <li>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</li> <li>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</li> <li>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</li> <li>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</li> <li>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</li> </ul>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2009	PIN_HABNZH_0294	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27144507 ; -0,01622164	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2010	PIN_HABNZH_0288	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27239656 ; -0,01621914	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	5-40	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	Non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide PIN\_SP\_2012

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2011	PIN_HABNZH_0288	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27264884 ; -0,01651645	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	Non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide PIN\_SP\_2012

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2012	PIN_HABNZH_0288	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27296947 ; -0,01677421	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Brun	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2013	PIN_HABNZH_0298	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,2735049 ; -0,01320186	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-55	S	Gris clair	Absence de trait	horizon éluvial
HZ3	55-60	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2014	PIN_HABNZH_0298	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,2729308 ; -0,01232206	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3	40-70	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2015	PIN_HABNZH_0298	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27220951 ; -0,01100236	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2016	PIN_HABNZH_0287	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27723658 ; -0,01427198	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2017	PIN_HABNZH_0522	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,27693758 ; -0,01653743	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2018	PIN_HABNZH_0287	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27683148 ; -0,01606058	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-35	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2019	PIN_HABNZH_0522	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,27641163 ; -0,0155908	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	40-100	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	100-110	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p><b>A :</b> Argileuse / <b>L :</b> Limoneuse / <b>S :</b> Sableux</p> <p><b>AL :</b> Argilo-limoneuse / <b>AS :</b> Argilo-sableux</p> <p><b>LA :</b> Limono-argileuse / <b>LS :</b> Limono-sableux</p> <p><b>SA :</b> Sablo-argileux / <b>SL :</b> Sablo-limoneux</p> <p><b>SAL :</b> Sablo-argilo-limoneux / <b>ALS :</b> Argilo-limono-sableux</p> <p><b>LSA :</b> Limono-sablo-argileux / <b>LAS :</b> Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2020	PIN_HABNZH_0478	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	33	44,28651746 ; -0,02779734	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p><b>A :</b> Argileuse / <b>L :</b> Limoneuse / <b>S :</b> Sableux</p> <p><b>AL :</b> Argilo-limoneuse / <b>AS :</b> Argilo-sableux</p> <p><b>LA :</b> Limono-argileuse / <b>LS :</b> Limono-sableux</p> <p><b>SA :</b> Sablo-argileux / <b>SL :</b> Sablo-limoneux</p> <p><b>SAL :</b> Sablo-argilo-limoneux / <b>ALS :</b> Argilo-limono-sableux</p> <p><b>LSA :</b> Limono-sablo-argileux / <b>LAS :</b> Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2021	PIN_HABNZH_0476	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,28765968 ; -0,02711721	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-80	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	80-85	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2022	SCA_HABNZH_0277	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,29731481 ; -0,03628	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-55	S	Brun	Absence de trait	
HZ2	55-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2023	PIN_HABNZH_0277	20240528	Alexis COUSIN ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
COUVERT	PINDERES	47	44,29737537 ; -0,03964615	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2113	PIN_HABNZH_0520	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2580943096445 ; 0,007535716228097	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Brun-noir	Absence de trait	BP meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2114	PIN_HABNZH_0520	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2572950407816 ; 0,00948137066283	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2115	PIN_HABNZH_0520	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2564797980309 ; 0,011553631426354	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Brun	Absence de trait	BP meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2116	PIN_HABNZH_0378	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2558479332745 ; 0,004963443834918	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Blanc	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon C atteint	Non humide	autre	-	-

CALCOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2117	PIN_HABNZH_0313	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2565450944543 ; 0,002954271412315	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	15-30	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Non conclusif	Non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide PIN\_SP\_2118

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2118	PIN_HABNZH_0313	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2566976952892 ; 0,002061083940273	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2119	PIN_HABNZH_0319	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2575275132853 ; 0,00093780664669	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2120	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,258184911293 ; 0,000389922981612	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2121	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2586512953777 ; 0,000070675097628	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2122	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2600843340684 ; 0,004909095141282	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	20-60	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	50	-

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2123	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2439541318438 ; 0,031276465652824	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2124	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2449157992867 ; 0,032271591163955	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2125	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,245718368108 ; 0,032116804784211	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2126	PIN_HABNZH_0519	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2457226063704 ; 0,032118968822416	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Rouille	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Autre contrainte	Non conclusif	Non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide POM\_SP\_1550

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2127	PIN_HABNZH_0502	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2472225640666 ; 0,030533356133712	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	A	Brun	Absence de trait	
HZ2	30-50	A	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Non conclusif	Non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide PIN\_SP\_2128

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2128	PIN_HABNZH_0502	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2472225640666 ; 0,030533356133712	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	A	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	A	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2129	PIN_HABNZH_0436	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2490642782074 ; 0,026861142695477	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	A	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	A	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2130	PIN_HABNZH_0350	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2460193919815 ; 0,027876929760526	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2132	PIN_HABNZH_0350	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2456264916395 ; 0,028827483838304	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2133	PIN_HABNZH_0446	20240529	Mounirou THIOUNE ; Hugo BETETA
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	PINDERES	47	44,2450527463209 ; 0,028159755281973	

UCS (RRP)	59
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2186	PIN_HABNZH_0299	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2619394361363 ; -0,005090495368488	


UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	Horizon A
HZ2	20-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	Horizon E clair
HZ3	30-70	S	Ocre	Absence de trait	Horizon BP meuble
HZ4	70-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2187	PIN_HABNZH_0296	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2616611858493 ; -0,00560424289547	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ2	80-90	S	Brun-rouille	Absence de trait	Horizon BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2188	PIN_HABNZH_0325	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2598679393985 ; 0,005533214958376	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-marron	Absence de trait	Horizon E clair
HZ2	50-60	S	Brun-noir	Absence de trait	Horizon BP meuble
HZ3	60-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2189	PIN_HABNZH_0329	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2577819168752 ; 0,004886747571522	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Blanc	Absence de trait	Présence de calcaire
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon C atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2190	PIN_HABNZH_0337	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2566782016239 ; 0,004559033109919	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	SL	Brun	Absence de trait	
HZ2	30-110	SA	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3	110-120	AS	Gris bleuâtre	Traits réductiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	IVd	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2193	PIN_HABNZH_0328	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,254936611966 ; 0,008349274815441	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-80	S	Gris cendreaux	Absence de trait	Horizon E clair
HZ3	80-110	S	Brun-rouille	Absence de trait	Horizon BP meuble
HZ4	110-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2209	PIN_HABNZH_0293	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2600702331309 ; -0,003215885270329	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	20-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4	80-120	S	Blanc	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2210	PIN_HABNZH_0335	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2552729367445 ; 0,006137019681388	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	SL	Brun	Absence de trait	
HZ2	10-30	SA	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	30-120	SA	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

REDOXISOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2215	PIN_HABNZH_0314	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2609257794337 ; 0,003449941317274	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	10-120	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2220	PIN_HABNZH_0268	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2698371201757 ; -0,013204307409946	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Blanc	Absence de trait	Horizon E clair
HZ4	90-95	S	Brun-noir	Absence de trait	Horizon BP induré
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2234	PIN_HABNZH_0324	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2590597819351 ; 0,004664855629394	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	30-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

BRUNISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2235	PIN_HABNZH_0324	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2582261192923 ; 0,004385098322324	


UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	SA	Gris-marron	Absence de trait	Matière Organique
HZ2	15-50	AS	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3	50-120	A	Blanc	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

REDOXISOL

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	PIN_SP_2236	PIN_HABNZH_0329	20241002	Paul BAJOLLE ; Ariane LOTTEAU
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux	PINDERES	47	44,2569908694307 ; 0,004353844363929	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	SL	Brun	Absence de trait	
HZ2	10-70	SA	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3	70-120	AS	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0043	POM_HABNZH_0485	20240108	Lionel SAVIGNAN ; Victor RICO
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2134330 ; 0,3377960	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4	80-120	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0044	POM_HABNZH_0502	20240108	Hugo CAMPET ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2463627 ; 0,0250437	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LS	Brun	Absence de trait	
HZ2	20-60	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	60-120	AL	Gris	Traits réductiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vlc	70	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0045	POM_HABNZH_0502	20240108	Hugo CAMPET ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2484670 ; 0,0220738	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	L	Brun	Absence de trait	
HZ2	20-40	LA	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	40-120	AL	Blanc	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vb	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0046	POM_HABNZH_0502	20240108	Hugo CAMPET ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2137643 ; 0,3348608	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-60	AS	Beige	Traits rédoxiques	
HZ3	60-90	A	Beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Vb	90	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux                      AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux                      LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux                      SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux                      SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux                      LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd                      Va / Vb / Vc / Vd                      Vlc / Vld                      Ha / Hb</p> <p>cas particulier                      autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0047	POM_HABNZH_0502	20240108	Hugo CAMPET ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2135199 ; 0,3364399	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0048	POM_HABNZH_0502	20240108	Hugo CAMPET ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2480556 ; 0,0264265	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-80	SA	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Vb	60	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0051	POM_HABNZH_0502	20240108	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2471176 ; 0,0270622	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0057	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2143357 ; 0,3411293	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Marron	Absence de trait	Humus
HZ2	10-30	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ3	30-120	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	45	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0058	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2134135 ; 0,3405515	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Brun rouille	Absence de trait	BP meuble
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</li> <li>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</li> <li>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</li> <li>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</li> <li>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</li> <li>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</li> </ul>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0059	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2133760 ; 0,3397444	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p><b>TEXTURES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</li> <li>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</li> <li>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</li> <li>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</li> <li>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</li> <li>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</li> </ul>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0060	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2144601 ; 0,3330742	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Traits rédoxiques	Sable para-tourbeux
HZ2	30-60	A	Beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Humide	Vb	60	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0061	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2492527 ; 0,0205163	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ2	5-30	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0062	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2137716 ; 0,3399634	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0063	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2148820 ; 0,3331177	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0064	POM_HABNZH_0502	20240108	Victor RICO ; Hugo CAMPET
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2137714 ; 0,3360965	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Humide	Vb	70	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0065	POM_HABNZH_0485	20240108	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2143701 ; 0,3379200	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Gris très foncé	Absence de trait	
HZ2	20-60	SA	Gris foncé	Traits rédoxiques	
HZ3	60-90	A	Ocre/gris verdâtre	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Humide	Vb	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0066	POM_HABNZH_0502	20240108	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2467733 ; 0,0229079	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LA	Brun	Absence de trait	
HZ2	20-70	LA	Beige	Traits rédoxiques	
HZ3	70-100	A	Gris bleuâtre	Traits réductiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vlc	75	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0067	POM_HABNZH_0502	20240108	Lionel SAVIGNAN ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	POMPOGNE	47	44,2147254 ; 0,3338491	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	LA	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2	30-70	A	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Humide	Vb	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0203	POM_HABNZH_0363	20240107	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06449704 ;; 44,23376159	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	90-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0204	POM_HABNZH_0363	20240107	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,0645617 ;; 44,2325862	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-70	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	70-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS







<p><b>TEXTURES :</b></p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p><b>Classes GEPPA :</b> IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0205	POM_HABNZH_0497	20240107	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06494887 ;; 44,23148668	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3	20-120	S	Blanc	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0206	POM_HABNZH_0497	20240208	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06567445 ;; 44,23068234	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	SA	Brun-jaune	Absence de trait	
HZ4	70-120	S	Gris	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	90	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0207	POM_HABNZH_0497	20240208	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	44,23019961 ; 0,06434943	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4	80-120	S	Gris	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0208	POM_HABNZH_0497	20240107	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	44,22946343 ; 0,06518226	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Ocre	Absence de trait	Sables Fauves
HZ3	80-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0209	POM_HABNZH_0497	20240208	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06420516 ;; 44,22888582	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Brun-jaune	Absence de trait	
HZ2	50-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0210	POM_HABNZH_0486	20240208	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06252982 ;; 44,22947845	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0211	POM_HABNZH_0361	20240208	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06291672 ;; 44,23068374	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	90-110	S	Beige	Absence de trait	
HZ5	110-120	LS	Brun-noir	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_0212	POM_HABNZH_0497	20240208	Étienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	POMPOGNE	47	0,06463587 ;; 44,22810779	

UCS (RRP)	57
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	80-120	S	Blanc	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_1550	POM_HABNZH_0502	20240403	Yanis CHOUAT ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	POMPOGNE	47	44,2442504528097 ; 0,032975541554247	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-120	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
3	POM_SP_1552	POM_HABNZH_0448	20240403	Yanis CHOUAT ; Merlin LEULLIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	POMPOGNE	47	44,2452308644232 ; 0,038226176114774	

UCS (RRP)	58
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	90-120	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<b>TEXTURES :</b> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	<b>Classes GEPPA :</b> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)