


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5882 | CMA_HABNZH_1968 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0129349,1.03475333 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 78 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Marron | | |
| HZ2 | 30-60 | LA | Marron-clair | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vic / Vid Ha / Hb</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5883 | CMA_HABNZH_1980 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0108183,1.03752666 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | LA | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vic / Vid Ha / Hb</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5884 | CMA_HABNZH_1980 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0101800,1.03765500 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | L | Brun | | |
| HZ2 | 50-70 | LA | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5885 | CMA_HABNZH_2351 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0194500,1.02801333 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5886 | CMA_HABNZH_2345 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0202866,1.026715 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | L | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | LA | Brun-ocre | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5887 | CMA_HABNZH_2351 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0193066,1.02867833 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5888 | CMA_HABNZH_2049 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0174499,1.02789166 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | L | Brun | | |
| HZ2 | 25-60 | L | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5889 | CMA_HABNZH_2039 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0177266,1.03096666 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | L | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5890 | CMA_HABNZH_2044 | 20240528 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 17°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0160866,1.02853666 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| Hz1 | 0-51 | L | Brun | | |
| Hz2 | 51-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_5925 | CMA_HABNZH_1891 | 20240531 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0065349,1.04470499 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 78 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | LA | Brun | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CMA_SP_6015 | CMA_HABNZH_2049 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.017398962751031;1.027284041047096 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Brun | | (g) |
| HZ2 | 40-120 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CMA_SP_6016 | CMA_HABNZH_2036 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.016754981130362;1.028762022033334 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CMA_SP_6017 | CMA_HABNZH_2036 | 20240612 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.015640020370483;1.027932967990637 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 78 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | L | Brun | | |
| HZ2 | 45-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CMA_SP_6023 | CMA_HABNZH_1880 | 20240611 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.004757041111588;1.054061036556959 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CMA_SP_6024 | CMA_HABNZH_1880 | 20240611 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.004824012517929;1.052906010299921 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|-------------------|---------------|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CMA_SP_6026 | SER_HABNZH_2776 | 20240611 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.005610989406705;1.053659962490201 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CMA_SP_6044 | CMA_HABNZH_1749 | 20240611 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.002264011651278;1.062993966042996 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CMA_SP_6045 | CAF_HABNZH_1777 | 20240611 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.002208020538092;1.064096018671989 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CMA_SP_6056 | SCB_HABNZH_0758 | 20240611 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.005525996908545;1.051584016531706 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | AL | Beige | | |
| HZ2 | 50-70 | AL | Beige | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CMA_SP_6058 | SER_HABNZH_2776 | 20240611 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.004972958937287;1.060968982055783 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Beige | | |
| HZ2 | 35-60 | AL | Beige | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CMA_SP_6077 | CAF_HABNZH_1756 | 20240611 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.001391036435962;1.065398985520005 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CMA_SP_6087 | LAC_HABNZH_1852 | 20240612 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Castelmayran | TARN-ET-GARONNE | 44.0056570;1.0503784 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Beige | | |
| HZ2 | 40-60 | AL | Beige | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CMA_SP_6255 | CMA_HABNZH_2047 | 20240627 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Orageux, 33°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0164900,1.02653000 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 78 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | LA | Brun | | Compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |




| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CMA_SP_6349 | CMA_HABNZH_2049 | 20240628 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0172241,1.02662128 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 11 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-65 | L | Brun | | |
| HZ3 | 65-80 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |



| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6362 | CMA_HABNZH_1752 | 20240628 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 43.9988169,1.06351845 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Marron | | |
| HZ2 | 15-65 | LA | Marron | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6363 | CMA_HABNZH_1897 | 20240628 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0012089,1.05843858 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | L | Marron | | |
| HZ3 | 70-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6364 | CMA_HABNZH_1898 | 20240628 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0016682,1.05642863 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 78 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | EG |
| HZ2 | 10-65 | L | Marron | | EG |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6365 | CMA_HABNZH_1898 | 20240627 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0021322,1.05515697 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 78 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Marron | | |
| HZ2 | 15-65 | LA | Marron | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |
|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6366 | CMA_HABNZH_1880 | 20240628 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0043022,1.05664112 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | L | Marron | | |
| HZ3 | 70-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |
|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6367 | CMA_HABNZH_1880 | 20240627 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0039128,1.05494417 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun | | |
| HZ2 | 20-65 | L | Marron | | |
| HZ3 | 65-80 | L | Marron | | Traits rédoxiques secondaires (g) |
| HZ4 | 80-120 | LA | Marron-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CMA_SP_6368 | CMA_HABNZH_1880 | 20240627 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 30°C | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 44.0046686,1.05505718 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | L | Brun | | |
| HZ3 | 30-50 | LA | Marron | | |
| HZ4 | 50-100 | AL | Marron | | |
| HZ4 | 100-120 | AL | Marron-rouille | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 5 | CMA_SP_6420 | CMA_HABNZH_0515 | 20241008 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 43.9989339653403;1.06870103627443 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | LA | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |









| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 5 | CMA_SP_6421 | CMA_HABNZH_0515 | 20241008 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CASTELMAYRAN | TARN-ET-GARONNE | 43.9986960031092;1.06868796050549 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 15 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-40 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 40-120 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0634 | COR_HABNZH_1690 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998263999819756;1.12094895914197 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LS | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | SL | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 5 | COR_SP_0635 | COR_HABNZH_1682 | 20240104 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998672030866146;1.12120402045548 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | SAL | Brun-jaune | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0638 | COR_HABNZH_1682 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998749982565641;1.120478985831142 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LS | Brun-noir | | |
| HZ2 | 20-30 | SL | Brun-noir | | |
| HZ3 | 30-70 | S | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0640 | COR_HABNZH_1689 | 20240529 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998342035338283;1.119712041690946 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | LS | Brun-noir | | |
| HZ2 | 25-60 | S | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0641 | COR_HABNZH_1683 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998648980632424;1.119420016184449 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | L | Brun-noir | | |
| HZ2 | 25-55 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 55-70 | S | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0642 | COR_HABNZH_1689 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998749982565641;1.118943002074957 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | LS | Brun | | |
| HZ2 | 25-40 | S | Brun | | |
| HZ3 | 40-60 | SL | Brun | | |
| HZ4 | 60-70 | S | Brun | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0643 | COR_HABNZH_1683 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.999144015833735;1.118288962170482 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun-noir | | |
| HZ2 | 15-60 | LS | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0644 | COR_HABNZH_1683 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CORDES-TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.999575013294816;1.117766015231609 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 40-45 | AL | Beige | | Brique |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

interprété non humide à l'aide du point 0643

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0646 | COR_HABNZH_1686 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9972773,1.11595518 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LAS | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0648 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9974343,1.11484844 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-10 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LAS | Gris-marron | | Présence de galets et de cailloux |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0649 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9980052,1.11484542 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-40 | LAS | Gris-marron | | |
| HZ3 | 40-70 | LS | Gris-marron | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0650 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9986603,1.11489772 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LAS | Brun | | |
| HZ2 | 10-100 | LSA | Gris-marron | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0651 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9969365;1.11407294 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 20-60 | LSA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0652 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.9973107;1.1142074 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 70 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | L | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | L | Beige | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -







| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0653 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9979382,1.11396867 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-40 | LSA | Gris-marron | | |
| HZ3 | 40-60 | SL | Gris-marron | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0654 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9970140,1.11481055 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 20-60 | LSA | Gris-marron | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0655 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9991414,1.11409641 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LSA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0656 | COR_HABNZH_1677 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9968510,1.11336217 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 70 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0657 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES- TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.9972745,1.11338556 | |
| UCS (RRP) | 70 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | |
|---|---|
| <p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0658 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.997992007061839;1.113303992897272 | |
| UCS (RRP) | 7 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 55-60 | LAS | Ocre | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|--|---|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0659 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998597012832761;1.113269962370396 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | 60-70 | SA | Beige | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | COR_SP_0660 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998965984210372;1.113282032310963 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | SAL | Beige | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0661 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9986231,1.11396398 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LSA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | COR_SP_0662 | COR_HABNZH_1678 | 20240104 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.997664023190737;1.111212959513068 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 70 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | L | Brun | | |
| HZ2 | 50-60 | L | Beige | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | COR_SP_0664 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Cordes-Tolosannes | TARN-ET-GARONNE | 43.998992973938584;1.112825972959399 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|----------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Beige | | Terre végétale |
| HZ2 | 10-40 | A | Beige | | |
| HZ3 | 40-60 | LA | Beige | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : Ivd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | COR_SP_0665 | COR_HABNZH_1672 | 20240104 | Noemie TARAUDAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9966973,1.11148662 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 70 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | L | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : Ivd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0666 | COR_HABNZH_1678 | 20240104 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES- TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.9973033,1.11140174 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 70 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|----------|---------------|
| | |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_0668 | COR_HABNZH_1672 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9966864,1.11238013 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 70 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | L | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|----------|---------------|
| | |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0670 | COR_HABNZH_1672 | 20240104 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES- TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.9962670,1.11030126 | |
| UCS (RRP) | | 70 | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0671 | COR_HABNZH_1672 | 20240104 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES- TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.9966593,1.11060002 | |
| UCS (RRP) | | 70 | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0672 | COR_HABNZH_1672 | 20240104 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES- TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.9972640,1.11069221 | |
| UCS (RRP) | | 70 | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Absence | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Absence | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Absence | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|--|--|
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vic / Vid Ha / Hb |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | COR_SP_0682 | COR_HABZH_0086 | 20240104 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Peu couvert, 13°C | CORDES- TOLOSANNES | TARN-ET-GARONNE | 43.9962599,1.10988996 | |
| UCS (RRP) | | 70 | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|--------------------------------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | | Charbon localisé + rédox localisé |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|--|--|
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vic / Vid Ha / Hb |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | COR_SP_5362 | COR_HABNZH_1675 | 20240104 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé, 14°C | CORDES-TOLOSANNE | TARN-ET-GARONNE | 43.9969961,1.11544925 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 7 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LAS | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LAS | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|----------|---------------|
| | |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | ETL_SP_3091 | ETL_HABNZH_2195 | 20240321 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie, 15°C | ESCATALENS | TARN-ET-GARONNE | 44.0134088,1.22797029 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 51 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | L | Brun | | |
| HZ2 | 55-60 | LA | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|----------|---------------|
| | |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | ETL_SP_3100 | ETL_HABNZH_2195 | 20240321 | Paul LAVAUUR |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 2154) | |
| tempsVent mor | ESCATALENS | TARN-ET-GARONNE | 44.0144174,1.22790890 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 51 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|----------------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Brun-jaune | Absence de trait | A |
| HZ2 | 30-80 | A | Ocre | Traits rédoxiques | Sg - concrétions FMg |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 3091

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | ETL_SP_3106 | ETL_HABNZH_2195 | 20240321 | Paul LAVAUUR |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 2154) | |
| Nuageux - beau temps | ESCATALENS | TARN-ET-GARONNE | 44.0155392,1.22772384 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 51 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|----------------------|
| HZ1 | 0-26 | LA | Brun-jaune | Absence de trait | A |
| HZ2 | 26-45 | A | Brun-jaune | Traits rédoxiques | Sg - concrétions FMg |
| HZ3 | 45-120 | A | Ocre | Traits rédoxiques | Sg - concrétions FMg |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | ETL_SP_3107 | ETL_HABNZH_2195 | 20240321 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie intermittente, 15°C | ESCATALENS | TARN-ET-GARONNE | 44.0154827,1.22664856 | |
| UCS (RRP) | 51 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 55-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | ETL_SP_3113 | MON_HABNZH_1717 | 20240313 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Escatalens | TARN-ET-GARONNE | 44.01619398035109;1.227718982845545 | |
| UCS (RRP) | 86 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | AL | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 30-90 | AL | Bleu | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | 90-110 | AL | Bleu | Traits réductiques | G0 |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vd | - | - |

Suite à donner : -




| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | ETL_SP_3114 | MON_HABNZH_1711 | 20240313 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Escatalens | TARN-ET-GARONNE | 44.016399001702666;1.226581977680326 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 51 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | AL | Brun | | (g) |
| HZ2 | 45-55 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 55-85 | A | Bleu | Traits réductiques | G0 |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vlc | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | FRO_SP_1984 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.835760019719601;1.321494961157441 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 55 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Beige | | |
| HZ2 | 40-70 | LA | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-120 | LA | Beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | FRO_SP_1987 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.8359360;1.3224063 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 55 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Beige | | |
| HZ2 | 35-50 | AL | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-120 | AL | Beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | FRO_SP_1988 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.836292019113898;1.322046993300319 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 55 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Beige | | |
| HZ2 | 35-50 | AL | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-120 | AL | Beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_1989 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.83683399297297;1.322687035426498 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 20-50 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-115 | AL | Brun | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_1990 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.836906999349594;1.324064014479518 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 20-100 | A | Ocre | Traits rédoxiques | Légère réduction |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_1993 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.837679978460073;1.324034007266164 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun-noir | | |
| HZ2 | 20-30 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 30-100 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 100-110 | A | Bleu | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_1994 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.837682995945215;1.325334962457418 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 35-50 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-70 | A | Ocre | | (g) |
| HZ4 | 70-80 | A | Ocre | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_1998 | FRO_HABNZH_0871 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.83859536;1.32371280 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 40-55 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 55-100 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_1999 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.838607016950846;1.32527100853622 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 20-30 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 30-55 | A | Bleu | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | 55-80 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2001 | FRO_HABNZH_0853 | 20240214 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.8386700;1.3289882 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 15-20 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | 20-95 | AL | Brun | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2002 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8395695;1.32289620 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun gris foncé | | Absence de trait |
| HZ2 | 15-40 | LA | Gris ocre | | Traits rédoxiques |
| HZ3 | 40-65 | AL | Marron gris ocre | | Traits rédoxiques |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : Interprété humide grâce aux sondages aux alentours malgré la compacité trop importante du sol pour descendre investiguer davantage


| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2003 | FRO_HABNZH_0871 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8395884,1.32387980 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun gris foncé | Absence de trait | (g) traits rédoxiques peu marqués |
| HZ2 | 20-35 | LA | Gris brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 35-60 | AL | Marron gris ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |



| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2004 | FRO_HABNZH_0871 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8395423,1.32504759 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-45 | LA | Gris brun ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 45-60 | AL | Gris clair ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : Interprété humide grâce aux sondages aux alentours malgré la compacité trop importante du sol pour descendre investiguer davantage



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2005 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8402757,1.32269560 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Gris brun foncé | Absence de trait | (g) traits rédoxiques peu marqués |
| HZ2 | 20-45 | AL | Gris brun ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 45-65 | A | Gris clair ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2006 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8402995,1.32394400 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Gris brun foncé | Absence de trait | (g) traits rédoxiques peu marqués |
| HZ2 | 20-45 | AL | Gris brun ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 45-65 | A | Gris clair ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2007 | FRO_HABNZH_0871 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8403190,1.32503660 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Gris brun foncé | Absence de trait | (g) traits rédoxiques peu marqués |
| HZ2 | 20-45 | LA | Gris brun ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 45-60 | AL | Gris clair ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2008 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.841252,1.322721 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|---|
| HZ1 | 0-20 | LS | Brun | | Traits rédoxiques secondaires |
| HZ2 | 20-45 | AL | Brun | Traits rédoxiques | Remontée des eaux à 45cm, Refus sur grave |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | non déterminée | 45 | - |

Interprété humide à l'aide du point 2010

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2009 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 12°C ; Ensoleillé | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8412800,1.3238463 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-55 | LA | Gris brun | Traits rédoxiques | Potentielle g/Go |
| HZ3 | 55-65 | AL | Gris ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2010 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.841265,1.324802 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 20-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-120 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2011 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.842141,1.322477 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | AL | Brun | Traits rédoxiques | Remontée des eaux à 40cm |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vd | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2012 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.842443,1.323977 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Noir | | |
| HZ2 | 15-65 | LA | Brun | Traits rédoxiques | Remontée des eaux à 57cm |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Humide | Vc | 57 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2013 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84229 , 1.321774 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 10-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | Remontée des eaux à 45cm |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vc | 45 | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2014 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.843078,1.321414 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|--------------------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Noir | | |
| HZ2 | 10-25 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 25-50 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 50-70 | LA | Brun | Traits réductiques | Remontée des eaux à 65cm |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | VIc | 65 | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2015 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.843196,1.322569 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|---|
| HZ1 | 0-10 | LA | Noir | | |
| HZ2 | 10-20 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 20-40 | AL | Gris-marron | Traits rédoxiques | Remontée des eaux à 30cm, Refus sur grave |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | Non déterminée | 30 | - |

interprété humide à l'aide du point 2020

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2016 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Baptiste ALRAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil, 15°C | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84316,1.323739 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Noir | | |
| HZ2 | 15-40 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-120 | LA | Brun | Traits rédoxiques | Remontée des eaux à 65cm |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | 65 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_2017 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.8433806;1.3203840 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun-noir | | (g) |
| HZ2 | 20-60 | L | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-90 | AL | Ocre | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 5 | FRO_SP_2018 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Noemie TARAUDAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84363 , 1.31858 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-60 | LA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5 | FRO_SP_2019 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Fronton | HAUTE-GARONNE | 43.8439100;1.3188478 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun-noir | | (g) |
| HZ2 | 20-65 | L | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2020 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84408 , 1.32010 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-60 | LA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2021 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84407 , 1.32141 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-60 | LA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|---|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|---|--|
|  |  |
|---|--|

TEXTURES :
 A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
 Va / Vb / Vc / Vd
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

cas particulier
 autre (autre sol non humide)

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2022 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8438788,1.32250780 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | L | Brun | | |
| HZ3 | 50-60 | LA | Brun-rouille | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

TEXTURES :
 A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
 Va / Vb / Vc / Vd
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

cas particulier
 autre (autre sol non humide)

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2023 | FRO_HABNZH_0869 | 20240214 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84406 , 1.32363 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 5-60 | LA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2024 | FRO_HABNZH_0854 | 20240214 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.84412 , 1.31867 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-95 | LA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2025 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8445829,1.320535 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | L | Brun | | |
| HZ3 | 50-60 | LA | Brun-rouille | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2026 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8446366,1.31966389 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-60 | L | Brun | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2027 | FRO_HABNZH_0878 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8448477,1.32333060 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|----------------------------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun | | (g) |
| HZ2 | 20-50 | L | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g EG++ refus gravier de chantier |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

interprété non humide à l'aide du point 2030

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2028 | FRO_HABNZH_0908 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8447904,1.3188196 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-51 | L | Brun | | |
| HZ3 | 51-60 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2029 | FRO_HABNZH_0898 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8448277,1.3214148 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun | | |
| HZ2 | 20-40 | L | Brun | 0 | (g) |
| HZ3 | 40-60 | L | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | 60-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2030 | FRO_HABNZH_0898 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8448835,1.32260780 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-51 | L | Brun | | (g) |
| HZ3 | 51-60 | LA | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2031 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8451547,1.31950240 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-51 | L | Brun | | |
| HZ3 | 51-60 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2032 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8457398,1.32005890 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 20-50 | LA | Brun | | |
| HZ3 | 50-60 | LA | Brun | | (g) |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2033 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8457808,1.32127729 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-51 | L | Brun | | |
| HZ3 | 51-60 | LA | Brun | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2034 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8457416,1.32250520 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-60 | LA | Brun | | (g) |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2035 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8463934,1.32198700 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-22 | L | Brun | | |
| HZ2 | 22-40 | LA | Brun | | (g) |
| HZ3 | 40-60 | LA | Brun-rouille | | (g) |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2036 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 8°C ; Couvert | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8466166,1.32017150 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|-------------------|
| HZ1 | 0-25 | LA | Gris brun clair | | Absence de trait |
| HZ2 | 25-51 | LA | Gris brun | | Absence de trait |
| HZ3 | 51-65 | AL | Marron ocre | | Traits rédoxiques |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2037 | FRO_HABNZH_0895 | 20240214 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 15° ; Beau temps | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8466227,1.32124320 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | L | Brun | | |
| HZ3 | 50-60 | LA | Brun | | (g) |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2038 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 8°C ; Couvert | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8475180,1.31994809 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|------------------|--|
| HZ1 | 0-30 | L | Gris brun clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-51 | LA | Gris clair ocre | Absence de trait | (g) traits rédoxiés peu marqués et non significatifs |
| HZ3 | 51-65 | AL | Ocre brun | Traits rédoxiés | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2039 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 8°C ; Couvert | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8475597,1.32115579 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|--|
| HZ1 | 0-30 | L | Gris brun clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-51 | LA | Gris clair ocre | Absence de trait | (g) traits rédoxiques peu marqués et non significatifs |
| HZ3 | 51-60 | AL | Ocre brun | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2040 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 8°C ; Couvert | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8482308,1.32064800 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-26 | LA | Gris clair brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 26-40 | LA | Gris brun ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-80 | AL | Gris ocre brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 80-120 | A | Marron | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2041 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 8°C ; Couvert | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8484381,1.3189428 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Gris foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-90 | AL | Marron gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 90-120 | AL | Gris ocre marron | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | FRO_SP_2042 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 8°C ; Couvert | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8484616,1.32007390 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-30 | LA | Gris brun clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-45 | LA | Gris brun ocre | Absence de trait | (g) traits rédoxiques peu marqués |
| HZ3 | 45-65 | AL | Gris ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 65-120 | A | Marron ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2043 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8492391,1.3186685 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | LA | Marron | | Labouré |
| HZ2 | 35-120 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2044 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8492433,1.31973750 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-22 | L | Brun | | |
| HZ2 | 22-40 | L | Brun | | (g) |
| HZ3 | 40-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2045 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8497545,1.3194559 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | L | Brun | | |
| HZ2 | 35-75 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 75-100 | LA | Gris | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

interprété non humide à l'aide du point 2047

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2046 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8497610,1.31830802 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | LA | Marron | | Labouré |
| HZ2 | 35-120 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |


| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2047 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8502165,1.31868779 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | L | Brun | | |
| HZ2 | 45-65 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 65-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2048 | FRO_HABNZH_0895 | 20240215 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8504297,1.31768109 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun | | Labouré |
| HZ2 | 40-120 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2049 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8510696,1.31728441 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | LA | Marron | | Labourés |
| HZ2 | 35-120 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2050 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 15° ; Beau temps | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8511104,1.31863949 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | L | Brun | | |
| HZ2 | 55-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2051 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8521332,1.31715658 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Marron-gris | | Boueux et labouré |
| HZ2 | 20-60 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : Point ponctuel ne constituant pas d'unité typologiques de sols représentant une zone humide fonctionnelle.

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2052 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8519832,1.31861990 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|


| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | L | Brun | | |
| HZ2 | 55-60 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | FRO_SP_2053 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8523543,1.31706379 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Marron | | Boueux et labouré |
| HZ2 | 20-40 | LA | Marron | | |
| HZ3 | 40-120 | AL | Marron | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2054 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8528297,1.316776 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun | | |
| HZ2 | 20-45 | LA | Brun | | (g) compact |
| HZ3 | 45-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g compact |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2055 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8528982,1.31745270 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun | | |
| HZ2 | 20-45 | LA | Brun | | (g) compact |
| HZ3 | 45-120 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g compact |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2056 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8529121,1.31849109 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-120 | L | Brun | Traits rédoxiques | g comp |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2057 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8537603,1.31825709 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | LA | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g comp |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | FRO_SP_2058 | FRO_HABNZH_0887 | 20240215 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| 5° ; Beau temp | FRONTON | HAUTE-GARONNE | 43.8537810,1.31735189 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-120 | L | Brun-rouille | Traits rédoxiques | g compact |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|