




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1026	CAP_HABNZH_0458	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 3°C	Captieux	GIRONDE	44.237310, - 0.2235706	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	48	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1027	CAP_HABNZH_0458	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 3°C	Captieux	GIRONDE	44.238474, - 0.234807	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-75	S	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	32	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1028	CAP_HABNZH_0393	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 3°C	Captieux	GIRONDE	44.239329, - 0.234322	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	25-75	S	Marron-brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	35	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1029	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ;
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.226024, - 0.237274	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	65	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1030	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.226749, - 0.237610	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Brun-beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	75	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1031	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.227488, - 0.238532	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-85	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	75	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1032	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.228334, - 0.239085	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1033	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.228594, - 0.237945	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-85	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	49	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1034	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.229534, - 0.2236787	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-65	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	65-70	S	Noir-rouille	Absence de trait	Alios
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1035	CAP_HABNZH_0417	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.229479, - 0.239103	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0 - 55	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	55 - 58	S	Noir-rouille	Absence de trait	Alios
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1036	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.230431, - 0.238673	


UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-55	S	Noir-rouille	Absence de trait	Alios
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1037	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.231395, - 0.238545	


UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1038	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.230940, - 0.237800	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-85	S	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	65	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1039	CAP_HABNZH_0336	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.230455, - 0.239812	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-85	S	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	62	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1040	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.231207, - 0.236327	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	52	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1041	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.232098, - 0.236660	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-75	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	51	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1042	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.232425, - 0.237622	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-100	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	46	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1043	CAP_HABNZH_0411	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.232447, - 0.2238207	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Noir-rouille	Absence de trait	Alios
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1044	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Captieux	GIRONDE	44.233185, - 0.237078	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-65	S	Noir-rouille	Absence de trait	Alios
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	48	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1045	CAP_HABNZH_0412	20240111	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Captieux	GIRONDE	44.233026, - 0.235800	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-75	S	Noir-rouille	Absence de trait	Alios
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	47	PODZOSOL

PODZOSOL HUMO-DURIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1336	CAP_HABNZH_0412	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.233671, -0.233884	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1338	CAP_HABNZH_0412	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.233101, -0.234318	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1340	CAP_HABNZH_0412	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.233757, -0.234222	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron beige	Absence de trait	
HZ4	80-85	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1342	CAP_HABNZH_0460	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.222360, -0.238039	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	30	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1344	CAP_HABNZH_0460	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.221460, -0.237340	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1346	CAP_HABNZH_0460	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.221695, -0.237948	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	35	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1348	CAP_HABNZH_0337	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.223730, -0.237421	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	60-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1349	CAP_HABNZH_0416	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.224858, -0.237750	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	25	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1350	CAP_HABNZH_0416	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.225792, -0.238788	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1351	CAP_HABNZH_0416	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.225303, -0.239003	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1352	CAP_HABNZH_0335	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.224976, -0.239537	
UCS (RRP) 62				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1353	CAP_HABNZH_0333	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.224188, -0.239614	
UCS (RRP) 62				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1354	CAP_HABNZH_0333	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.223460, -0.239956	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1355	CAP_HABNZH_0333	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.222648, -0.240385	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Brun-beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1356	CAP_HABNZH_0461	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.224345, -0.240009	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	25	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1357	CAP_HABNZH_0335	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.225323, -0.239942	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1358	CAP_HABNZH_0335	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.225769, -0.239761	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1359	CAP_HABNZH_0335	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.225620, -0.239316	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	50-55	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1360	CAP_HABNZH_0416	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.225815, -0.237375	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1361	CAP_HABNZH_0416	20240216	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.223917, -0.238115	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	5-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	40	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1362	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226315, -0.237107	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	50-65	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	65-80	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1363	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226146, -0.237763	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-75	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	75-80	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	75	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd <i>cas particulier</i></p> <p>Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1364	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226429, -0.23796	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd <i>cas particulier</i></p> <p>Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1365	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226203, -0.238389	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1366	CAP_HABNZH_0450	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226634, -0.238469	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1367	CAP_HABNZH_0459	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226329, -0.239185	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-75	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1368	CAP_HABNZH_0451	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226626, -0.239168	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS




CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1369	CAP_HABNZH_0459	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226967, -0.23931	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1370	CAP_HABNZH_0450	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227271, -0.238939	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Marron noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	85	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1371	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227581, -0.239208	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	90-100	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	85	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1372	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227923, -0.239333	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4	90-100	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1373	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227853, -0.238759	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	75	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1374	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.228158, -0.238469	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1375	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.228238, -0.237819	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1376	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227752, -0.238030	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	40-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1377	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226924, -0.238064	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	60-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzisol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1378	0	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227173, -0.237332	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzisol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1379	0	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.226943, -0.236899	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-100	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	75	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1380	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227714, -0.236810	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1381	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.227777, -0.237273	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-45	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	45-70	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	75	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vc / Vid Ha / Hb</p>


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1382	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.228343, -0.236904	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vc / Vid Ha / Hb</p>



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1383	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.228748, -0.236687	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1384	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229202, -0.236574	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1385	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229112, -0.237157	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1386	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.228848, -0.237555	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	55	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1387	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229114, -0.237929	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	65	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1388	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.228771, -0.238802	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4	90-95	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzsol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1389	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229146, -0.238903	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1390	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229846, -0.239083	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1391	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229665, -0.238580	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	55	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1392	CAP_HABNZH_0417	20240221	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Captieux	Gironde	44.229567, -0.238103	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ2	50-55	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--


<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1393	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.230006, -0.236451	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Brun-beige	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1394	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.229938, -0.237162	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1395	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.23024, -0.237990	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-75	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ4	75-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1396	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.231028, -0.238437	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-100	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE





<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1397	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.231333, -0.237850	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	70-100	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1398	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.231113, -0.237002	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-100	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	75	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	


<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1399	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.231523, -0.236349	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1400	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.232243, -0.236035	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1401	CAP_HABNZH_0336	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.230587, -0.236434	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulang	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vtc / Vtd Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1402	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Captieux	Gironde	44.232248, -0.237347	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ5	80-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulang	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vtc / Vtd Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1403	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.232155, -0.238381	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-85	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1404	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.232931, -0,238021	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1405	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.232879, -0.237309	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1406	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.233041, -0.236476	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	20-50	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4	50-60	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	35	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1407	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.233581, -0.236432	
UCS (RRP) 62				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1408	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Captieux	Gironde	44.233809, -0.237030	
UCS (RRP) 62				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1409	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Captieux	Gironde	44.233482, -0.237732	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-75	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1410	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Captieux	Gironde	44.233568, -0.238391	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-75	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1411	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Captieux	Gironde	44.234137, -0.238271	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-65	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>ivd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1412	CAP_HABNZH_0412	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.233981, -0.235732	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>ivd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1413	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.234497, -0.236164	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	55	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1414	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.234949, -0.235717	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	60-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1415	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.234899, -0.234889	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-100	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	70	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1416	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.235105, -0.234083	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-35	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	35-45	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ3	45-85	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	55	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1417	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.2346, -0.233749	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>	<p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1418	CAP_HABNZH_0408	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.235023, -0.240868	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	75	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>	<p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1419	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.234893, -0.240235	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	90-100	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	55	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1420	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.235367, -0.239714	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	55	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1421	CAP_HABNZH_0458	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 15°C	Captieux	Gironde	44.234876, -0.23921	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1422	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Captieux	Gironde	44.233993, -0.23917	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzsol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1423	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Captieux	Gironde	44.234317, -0.240061	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Gris	Absence de trait	Présence de molinie
HZ3	70-90	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vt / Vtd Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1424	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Captieux	Gironde	44.233758, -0.240592	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris	Absence de trait	Présence de molinie
HZ3	40-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	35	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vt / Vtd Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1425	CAP_HABNZH_0411	20240222	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Captieux	Gironde	44.234335, -0.241138	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzsol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURE :
 A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
 Va / Vb / Vc / Vd
 Vlc / Vld
 Ha / Hb
*cas particulier
 autre (autre sol non humide)*

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1426	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.235197, -0.236322	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	60-75	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	75-100	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURE :
 A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux




Classes GEPPA : IVd
 Va / Vb / Vc / Vd
 Vlc / Vld
 Ha / Hb
*cas particulier
 autre (autre sol non humide)*

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1427	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.234975, -0.237258	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	15-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	75-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	40	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1428	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.234714, -0.238084	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	80-100	S	Brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	65	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1429	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.235336, -0.238328	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzsol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1430	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.235856, -0.23783	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	40	Podzsol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1431	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.236461, -0.237565	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	35	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1432	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.237285, -0.23728	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1433	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.238108, -0.237361	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	30	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1434	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.238566, -0.236196	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	27	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1435	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.237874, -0.236466	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	24	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1436	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.237283, -0.236498	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	36	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1437	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.236557, -0.236759	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	44	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1438	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.235972, -0.236744	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1439	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.235609, -0.237102	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	65	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1440	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.235977, -0.236243	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	60	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1441	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44,237172 ; -0,236106	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	45	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1442	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44,238347 ; -0,235888	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	30-40	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	40-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1443	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44,237999 ; -0,235172	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	19	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1444	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44,237585 ; -0,234713	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	25-50	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	32	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1445	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44,237051 ; -0,234971	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	35	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>	<p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1446	CAP_HABNZH_0458	20240223	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie fine, 6°C	Captieux	Gironde	44.236626, -0.235331	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	36	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE





<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>	<p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1447	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.238871, -0.234631	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	4	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1448	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.239508, -0.234878	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	8	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier</p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide)</p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1449	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.239232, -0.235635	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Marron rouille	Absence de trait	Alios 58 cm
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	15	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1450	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.239742, -0.235886	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Brun rouille	Absence de trait	Alios
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	4	Podzosol

PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1451	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.239508, -0.236639	
UCS (RRP)		62		

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1452	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.239047, -0.236845	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					




HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					




CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	10	Podzsol

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	21	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i>
--	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1453	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Eclaircie, 14°C	Captieux	Gironde	44.240022, -0.236799	



UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	22	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE :
A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb

GPSO_EZH_TIT2_REP_M3_F_SONDAGES_CAP_SP_1453.xlsx

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1454	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.240458, -0.236478	



UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	5-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	34	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE :
A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb

GPSO_EZH_TIT2_REP_M3_F_SONDAGES_CAP_SP_1454.xlsx

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1455	CAP_HABNZH_0457	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.240886, -0.236725	
UCS (RRP)		62		


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	5-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Gris	Absence de trait	Alios
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	12	Podzosol


PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS


CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



Classes GEPPA : IVd *cas particulier*
Va / Vb / Vc / Vd *autre (autre sol non humide)*
Vtc / Vtd
Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1456	CAP_HABNZH_0457	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.241289, -0.236312	
UCS (RRP)		62		


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Noir rouille	Absence de trait	Alios
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	29	Podzosol


PODZOSOL HUMO-DURIQUE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



Classes GEPPA : IVd *cas particulier*
Va / Vb / Vc / Vd *autre (autre sol non humide)*
Vtc / Vtd
Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1456	CAP_HABNZH_0457	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.241032, -0.235661	


UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	2	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vt / Vtd Ha / Hb	<i>cas particulier</i> autre (autre sol non humide)
--	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1458	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.240288, -0.235553	

UCS (RRP)	62
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-65	S	Noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	13	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vt / Vtd Ha / Hb	<i>cas particulier</i> autre (autre sol non humide)
--	--	--




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CAP_SP_1459	CAP_HABNZH_0393	20240229	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Captieux	Gironde	44.240076, -0.234522	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendréux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	19	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1000	HABNZH_0055	20240110	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Pluie, 3°C	Cudos	GIRONDE	44.358502, -0.217391	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Beige-Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron-Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1001	CUD_HABNZH_0056	20240110	Benjamin GAUDET ; Theiva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Cudos	GIRONDE	44.3556054, - 0.2177234	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	60-85	S	Orange-ocre	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS		
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE	
PROFIL DU SONDAGE		
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb	cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1002	CUD_HABNZH_0205	20240110	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Cudos	GIRONDE	44.358417, - 0.214989	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS		
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE	
PROFIL DU SONDAGE		
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb	cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1003	CUD_HABNZH_0094	20240110	Benjamin GAUDET ; Elsa TRIBOULEY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Cudos	GIRONDE	44.354272, - 0.215295	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb 	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1004	CUD_HABNZH_0029	20240110	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Cudos	GIRONDE	44.357886, - 0.212689	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	10-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb 	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1005	CUD_HABNZH_0208	20240110	Benjamin GAUDET ; Elsa TRIBOULEY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 4°C	Cudos	GIRONDE	44.3559457, - 0.2124715	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	60-85	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1006	CUD_HABNZH_0096	20240110	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 5°C	Cudos	GIRONDE	44.353156, - 0.212826	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vc / Vid Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1130	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 7°C	Cudos	Gironde	44.350469, -0.220107	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd cas particulier</i></p> <p>Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p>Vlc / Vld <i>Ha / Hb</i></p>
---	---


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1131	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 7°C	Cudos	Gironde	44.350074, -0.219293	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-40	SL	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3	40-70	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	-	-

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE


<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd cas particulier</i></p> <p>Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p>Vlc / Vld <i>Ha / Hb</i></p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1132	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 7°C	Cudos	Gironde	44.349748, -0.218739	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Brun-beige	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : *IVd* cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1133	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 7°C	Cudos	Gironde	44.349602, -0.218210	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	SL	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-20	SL	Gris-noir	Traits rédoxiques	
HZ3	20-60	LS	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4	60-70	AS	Gris-bleuâtre	Traits réductiques	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vlc	15	-

REDUCTISOL

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : *IVd* cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1134	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 8°C	Cudos	Gironde	44.349685, -0.218176	
UCS (RRP)				
			60	

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LS	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	SL	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3	50-70	SL	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	64	-

REDOXISOL

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd *cas particulier*
 Va / Vb / Vc / Vd *autre (autre sol non humide)*
 Vlc / Vld
 Ha / Hb




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1135	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 8°C	Cudos	Gironde	44.349803, -0.218083	
UCS (RRP)				
			60	

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Brun	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd *cas particulier*
 Va / Vb / Vc / Vd *autre (autre sol non humide)*
 Vlc / Vld
 Ha / Hb



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1136	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 8°C	Cudos	Gironde	44.350097, -0.217793	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LS	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	20-30	LS	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	30-60	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4	60-80	LAS	Gris	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	-	-

REDOXISOL

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : *IVd* cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1137	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 9°C	Cudos	Gironde	44.349697, -0.217759	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-55	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	55-70	S	Brun-beige	Traits rédoxiques	
HZ4	70-80	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : *IVd* cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1138	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.349692, -0.217099	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-60	SL	Brun	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Brun-beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <i>cas particulier autre (autre sol non humide)</i>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1139	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 9°C	Cudos	Gironde	44.350019, -0.217056	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <i>cas particulier autre (autre sol non humide)</i>
--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1140	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 9°C	Cudos	Gironde	44.349691, -0.2165649	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Marron	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vtc / Vtd Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1141	ESC_HABNZH_0193	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 9°C	Cudos	Gironde	44.349312, -0.216137	

UCS (RRP)	60
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	SL	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-40	SL	Marron	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	50-70	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	Fluviosol



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vtc / Vtd Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1142	CUD_HABNZH_0195	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.349905, -0.215099	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Brun orangé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1143	CUD_HABNZH_0058	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.350618, -0.214956	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	20-70	SL	Marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb