




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1144	CUD_HABNZH_0058	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.351056, -0.2152296	
UCS (RRP) 60				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1145	CUD_HABNZH_0196	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.351093, -0.215996	
UCS (RRP) 60				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Marron orangé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1146	CUD_HABNZH_0470	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.350861, -0.216779	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	54	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1147	CUD_HABNZH_0470	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.351449, -0.218190	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Orange	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Brun	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1148	CUD_HABNZH_0470	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.351065, -0.219453	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	5-30	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	30-60	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	32	-

REDOXISOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>




SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1149	CUD_HABNZH_0470	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.351694, -0.219671	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	30-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1150	ESC_HABNZH_0317	20240201	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.351639, -0.219883	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ5	80-100	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1155	CUD_HABNZH_0058	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 6°C	Cudos	Gironde	44.351015, -0.215110	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	SL	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	5-20	SL	Gris-noir	Traits rédoxiques	
HZ3	20-60	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Vc	15	-

REDOXISOL

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1156	CUD_HABNZH_0058	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 6°C	Cudos	Gironde	44.350872, -0.214779	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1157	CUD_HABNZH_0058	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 7°C	Cudos	Gironde	44.351094, -0.214982	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	46	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1158	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 7°C	Cudos	Gironde	44.351280, -0.215196	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1159	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 7°C	Cudos	Gironde	44.351428, -0.215145	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris-brun	Absence de trait	
HZ4	90-100	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	---



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1160	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 8°C	Cudos	Gironde	44.351798, -0.215438	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-85	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	61	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1161	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 8°C	Cudos	Gironde	44.352091, -0.214434	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-85	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1162	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 10°C	Cudos	Gironde	44.352501, -0.215060	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1163	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 10°C	Cudos	Gironde	44.352597, -0.215830	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1164	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Cudos	Gironde	44.352329, -0.215999	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-85	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1165	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Cudos	Gironde	44.351661, -0.216142	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Gris-brun	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	cas particulier		Podzsol

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1166	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 13°C	Cudos	Gironde	44.351673, -0.217083	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1167	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 13°C	Cudos	Gironde	44.352148, -0.217159	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-85	S	Brun-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1168	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 13°C	Cudos	Gironde	44.352522, -0.216641	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	90-100	S	Gris-brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1169	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 14°C	Cudos	Gironde	44.352770, -0.216967	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	90-100	S	Gris-brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1170	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 14°C	Cudos	Gironde	44.353098, -0.216210	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1171	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 14°C	Cudos	Gironde	44.353098, -0.216706	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1172	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Cudos	Gironde	44.353544, -0.216845	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1173	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.353724, -0.217307	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd <i>cas particulier</i></p> <p>Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1174	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.353414, -0.217484	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd <i>cas particulier</i></p> <p>Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1175	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.353218, -0.217715	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	




<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i> Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i> Vlc / Vld Ha / Hb</p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1176	CUD_HANBZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.352559, -0.217781	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i> Va / Vb / Vc / Vd <i>autre (autre sol non humide)</i> Vlc / Vld Ha / Hb</p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1177	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.352281, -0.217860	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	51	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1178	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.352115, -0.218024	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1179	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.352337, -0.218858	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1180	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.352800, -0.218467	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1181	CUD_HABNZH_0209	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.353012, -0.218584	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-100	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1182	CUD_HABNZH_0093	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.353431, -0.218350	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	


<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1183	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.353486, -0.218141	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1184	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.353987, -0.217741	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1185	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.354041, -0.217066	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1186	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.354491, -0.217143	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--


<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1187	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.354298, -0.217467	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Brun noir	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1188	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 17°C	Cudos	Gironde	44.354358, -0.217902	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1189	CUD_HABNZH_0094	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 17°C	Cudos	Gironde	44.354780, -0.217586	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Gris-noir	Absence de trait	Humifère
HZ3	80-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1190	CUD_HABNZH_0056	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 15°C	Cudos	Gironde	44.355145, -0.217966	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1191	ESC_HABNZH_0090	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 15°C	Cudos	Gironde	44.355168, -0.218402	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vtc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>
---	---



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1192	ESC_HABNZH_0090	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 15°C	Cudos	Gironde	44.354729, -0.218591	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vtc / Vid</p> <p>Ha / Hb</p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1193	CUD_HABNZH_0056	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 15°C	Cudos	Gironde	44.354402, -0.218297	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-29	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	80-100	S	Maron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1194	ESC_HABNZH_0090	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.354177, -0.218828	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1195	ESC_HABNZH_0092	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.353864, -0.218934	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1196	CUD_HABNZH_0056	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.353705, -0.218619	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Marron orangé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1197	CUD_HABNZH_0056	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.353028, -0.218921	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	80-100	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1198	CUD_HABNZH_0056	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.352330, -0.219219	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	20-30	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4	30-50	S	Orange	Absence de trait	
HZ5	50-70	S	Brun jaune	Absence de trait	
HZ6	70-90	S	Beige	Absence de trait	

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1199	CUD_HABNZH_0056	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.352029, -0.219347	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-55	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	55-70	S	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	34	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1200	ESC_HABNZH_0092	20240207	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 14°C	Cudos	Gironde	44.352310, -0.219605	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4	60-70	S	Brun jaune	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1205	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.350163, -0.217462	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	10-60	SL	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3	60-70	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Va	40	-

REDOXISOL

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1206	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.349909, -0.217817	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	20-50	SL	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	65	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1207	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.349621, -0.217972	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	SL	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Beige	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	Fluvisol

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1208	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.349521, -0.218321	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	Fluvisol

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1209	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.349693, -0.218578	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	LS	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2	10-30	LS	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3	30-60	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4	60-80	SA	Gris bleuâtre	Traits réductiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vlc	44	-

REDUCTISOL



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1210	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.350071, -0.218408	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LS	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	20-40	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	40-80	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	48	-

REDOXISOL



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1211	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.349822, -0.218920	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	LS	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	10-30	LS	Marron	Traits rédoxiques	
HZ3	30-60	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4	60-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Va	66	-

REDOXISOL

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1212	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.350122, -0.218906	
UCS (RRP)		67		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	LS	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	20-30	LS	Marron	Traits rédoxiques	
HZ3	30-60	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	-	-

REDOXISOL

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1213	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 10°C	Cudos	Gironde	44.349887, -0.219325	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	LS	Marron	Absence de trait	
HZ2	5-20	LS	Marron	Traits rédoxiques	
HZ3	20-40	LS	Gris	Traits rédoxiques	
HZ4	40-60	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	31	-

REDOXISOL

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1214	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.349679, -0.219060	
UCS (RRP)		67		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Marron	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ3	20-50	S	Brun beige	Absence de trait	
HZ4	50-80	SL	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	Fluvisol

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1215	ESC_HABNZH_0193	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 11°C	Cudos	Gironde	44.350284, -0.219691	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	SL	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	50-70	S	Brun beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Vc	-	-

REDOXISOL

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1231	CUD_HABNZH_0212	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 16°C	Cudos	Gironde	44.359937, -0.214806	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1232	CUD_HABNZH_0206	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ciel voilé, 16°C	Cudos	Gironde	44.358987, -0.214482	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1233	CUD_HABNZH_0213	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Cudos	Gironde	44.360059, -0.212755	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	cas particulier		Podzosol

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1234	CUD_HABNZH_0031	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Cudos	Gironde	44.359384, -0.212530	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1235	CUD_HABNZH_0212	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Cudos	Gironde	44.360252, -0.211506	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Brun beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1236	CUD_HABNZH_0032	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Cudos	Gironde	44.359646, -0.211148	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE



TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb	cas particulier autre (autre sol non humide)
--	---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1237	CUD_HABNZH_0049	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 15°C	Cudos	Gironde	44.360357, -0.209049	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	80-100	S	Brun beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb	cas particulier autre (autre sol non humide)
--	---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1238	CUD_HABNZH_0022	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.359324, -0.208425	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris-brun	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1239	CUD_HABNZH_0048	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360419, -0.206566	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1240	CUD_HABNZH_0046	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360927, -0.206675	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	20-80	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1241	CUD_HABNZH_0050	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361115, -0.206116	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1242	CUD_HABNZH_0047	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361602, -0.205663	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	20-60	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4	60-100	S	Brun orangé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1243	CUD_HABNZH_0051	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361569, -0.205112	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1244	CUD_HABNZH_0203	20240208	Benjamin GAUDET ; Marie GOURRAUD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361181, -0.205202	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-90	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1245	ESC_HABNZH_0193	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 10°C	Cudos	Gironde	44.348853, -0.215179	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	53	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
 Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
 Vlc / Vld
 Ha / Hb

SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1246	ESC_HABNZH_0193	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 10°C	Cudos	Gironde	44.348822, -0.215451	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	LS	Marron	Absence de trait	
HZ2	10-20	LS	Marron	Traits rédoxiques	
HZ3	20-60	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Vc	22	-

REDOXISOL

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier autre (autre sol non humide)</i></p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1247	ESC_HABNZH_0193	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 10°C	Cudos	Gironde	44.348448, 0.215653	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	LS	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	20-90	S	Gris brun	Absence de trait	Niveau de crue
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	-	Fluviosol

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1248	ESC_HABNZH_0193	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 11°C	Cudos	Gironde	44.348436, 0.215011	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Marron	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE

	
---	--




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1249	ESC_HABNZH_0193	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 11°C	Cudos	Gironde	44.348203, -0.214396	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Beige	Absence de trait	
HZ2	5-20	LS	Marron foncé	Absence de trait	
HZ3	20-50	SL	Marron	Absence de trait	
HZ4	50-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ5	80-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	58	Fluvisol

PHOTOS




CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1250	ESC_HABNZH_0193	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 12°C	Cudos	Gironde	44.347844, -0.214067	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Beige orangé	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS



CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1251	CUD_HABNZH_0065	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 14°C	Cudos	Gironde	44.348054, 0.209338	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	20-80	SL	Orange	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1252	CUD_HABNZH_0065	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 14°C	Cudos	Gironde	44.348404, 0.209461	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	gris	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1253	CUD_HABNZH_0020	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Cudos	Gironde	44.348488, 0.210116	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1254	CUD_HABNZH_0020	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Cudos	Gironde	44.348090, -0.210549	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	5-15	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	15-30	S	Ocre brun	Absence de trait	
HZ4	30-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
---	--




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1255	CUD_HABNZH_0020	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Cudos	Gironde	44.348082, 0.211653	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1256	CUD_HABNZH_0059	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 15°C	Cudos	Gironde	44.347933, -0.212287	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Ocre	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i></p> <p><i>autre (autre sol non humide)</i></p>


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1257	CUD_HABNZH_0006	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.347956, -0,213006	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	29-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1258	CUD_HABNZH_0006	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.348644, -0.212826	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p>	<p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1259	CUD_HABNZH_0059	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.348758, -0.212303	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1260	CUD_HABNZH_0059	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.349377, -0.212299	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE





<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1261	CUD_HABNZH_0098	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 16°C	Cudos	Gironde	44.349645, -0.212903	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Beige	Absence de trait	
HZ2	5-20	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ3	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1262	CUD_HABNZH_0099	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.349951, -0.213239	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	60-70	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1263	CUD_HABNZH_0099	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 17°C	Cudos	Gironde	44.350231, -0.213188	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1264	CUD_HABNZH_0211	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 18°C	Cudos	Gironde	44.350373, -0.212769	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1265	CUD_HABNZH_0096	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 18°C	Cudos	Gironde	44.351088, -0.213191	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1266	CUD_HABNZH_0096	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 18°C	Cudos	Gironde	44.350989, -0.213836	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-50	SL	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	80-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					


CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1267	CUD_HABNZH_0097	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 18°C	Cudos	Gironde	44.350699, -0.213871	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1268	CUD_HBANZH_0096	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.351571, -0.213874	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1269	CUD_HABNZH_0095	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.351788, -0.213511	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1271	CUD_HABNZH_0211	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.351992, -0.212071	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1271	CUD_HABNZH_0211	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.351192, -0.212116	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1272	CUD_HABNZH_0020	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.350651, -0.211535	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE	
	




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1273	CUD_HABNZH_0020	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.351414, -0.210431	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1274	CUD_HABNZH_0030	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.353424, -0.210763	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1275	CUD_HABNZH_0064	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.353883, -0.208761	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1276	CUD_HABNZH_0100	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.354326, -0.206964	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-60	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1277	CUD_HABNZH_0101	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.354430, -0.205925	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4	50-80	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE





<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1278	CUD_HABNZH_0023	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.355996, -0.204178	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Brun	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1279	CUD_HABNZH_0105	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.356095, -0.205313	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE

PROFIL DU SONDAGE

--	--

TEXTURE :
 A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
 Va / Vb / Vc / Vd
 Vlc / Vld
 Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1280	CUD_HABNZH_0204	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.357196, -0.204969	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE

PROFIL DU SONDAGE

--	--

TEXTURE :
 A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
 AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
 LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
 SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
 SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
 LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux



Classes GEPPA : IVd
 Va / Vb / Vc / Vd
 Vlc / Vld
 Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1281	CUD_HABNZH_0063	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.357295, -0.203907	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1282	CUD_HABNZH_0021	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.355461, -0.208218	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
---	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1283	CUD_HABNZH_0019	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.355912, -0.209303	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Brun orangé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1284	CUD_HABNZH_0210	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.357135, -0.209945	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1285	CUD_HABNZH_0060	20240214	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Ensoleillé, 19°C	Cudos	Gironde	44.357385, -0.208739	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Ocre orangé	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Brun beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1286	CUD_HABNZH_0202	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.363439, -0.183418	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1287	CUD_HABNZH_0078	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361036, -0.203792	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Ocre orangé	Absence de trait	
HZ3	50-60	SAL	Brun	Absence de trait	
HZ4	60-90	ALS	Brun	Absence de trait	éléments calcaires
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

ANTHROPOSOL




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1288	CUD_HABNZH_0202	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.363138, -0.183646	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	SL	Marron	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1289	CUD_HABNZH_0001	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360062, -0.204511	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	20-60	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1290	CUD_HABNZH_0054	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.363171, -0.184296	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1291	CUD_HABNZH_0028	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.359057, -0.204885	
UCS (RRP) 60				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Noir	Absence de trait	Aliotisation
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE





<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1292	CUD_HABNZH_0113	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.362655, -0.183639	
UCS (RRP) 62				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	25	Podzsol

PODZOSOL HUMIQUE






<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1293	CUD_HABNZH_0027	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.358751, -0.206093	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun orangé	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Ocre beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1294	CUD_HABNZH_0012	20240215	Marie GOURRAUD ; Théva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.362299, -0.183453	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1295	CUD_HABNZH_0044	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.357876, -0.203640	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Brun orangé	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	ocre	Absence de trait	
HZ4	70-80	S	Ocre beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1296	CUD_HABNZH_0053	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 12°C	Cudos	Gironde	44.361480, -0.183792	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendrex	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1297	CUD_HABNZH_0102	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.356776, -0.201034	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-70	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ5	70-100	S	Marron	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1298	CUD_HABNZH_0053	20240215	Marie GOURRAUD ; Théva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.361783, -0.183784	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ4	50-85	S	Brun-beige	Absence de trait	
HZ5	85-90	S	Marron-ocre	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vtc / Vtd</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1299	CUD_HABNZH_0071	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.357868, -0.200433	
UCS (RRP) 60				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Brun	Absence de trait	
HZ4	50-70	S	Marron	Absence de trait	
HZ5	70-80	S	Beige orangé	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1300	CUD_HABNZH_0113	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.362238, -0.183888	
UCS (RRP) 62				

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE


PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1301	CUD_HABNZH_0045	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.358835, -0.202753	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	20-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ4	30-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ5	60-80	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1302	CUD_HABNZH_0053	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.361686, -0.185318	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1303	CUD_HABNZH_0066	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.359317, - 0.201612	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	80-100	SA	Brun beige	Traits rédoxiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1304	CUD_HABNZH_0054	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.363081, -0.185810	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1305	CUD_HABNZH_0103	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.359619, -0.200762	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-5	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	5-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	30-60	SA	Brun	Absence de trait	
HZ4	60-80	ALS	Brun beige	Traits rédoxiques	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1306	CUD_HABNZH_0081	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.362750, -0.187406	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ4	60-90	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1307	CUD_HABNZH_0072	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360151, -0.202386	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	20-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ4	50-80	S	Orange	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1308	CUD_HABNZH_0108	20240215	Marie GOURRAUD ; Théva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.362876, -0.187846	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1309	CUD_HABNZH_0111	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360956, -0.201870	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Beige orangé	Absence de trait	
HZ4	70-90	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE



PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1310	CUD_HABNZH_0080	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.362716, -0.188724	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ3	30-50	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ4	50-80	S	Marron-beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1311	CUD_HABNZH_0079	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361017, -0.201163	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	30-60	S	Beige orangé	Absence de trait	
HZ4	60-80	S	Beige	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
---	---



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1312	CUD_HABNZH_0108	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.362495, -0.190431	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-orange	Absence de trait	
HZ2	30-80	S	Ocre	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Ocre-orange	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE






<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1313	CUD_HABNZH_0111	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361285, -0.200414	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ3	20-40	S	Beige	Absence de trait	
HZ4	40-70	S	Beige orangé	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE




PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1314	CUD_HABNZH_0075	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.362358, -0.194002	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ3	60-90	S	Brun rouille	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> cas particulier <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> autre (autre sol non humide) <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1315	CUD_HABNZH_0077	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.361315, -0.199306	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	20-40	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4	40-70	S	Orange	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>	<p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---	--



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1316	CUD_HABNZH_0076	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.361911, -0.193517	
UCS (RRP)		62		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreux	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	65	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	

PROFIL DU SONDAGE



<p>TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>Vlc / Vld</i> <i>Ha / Hb</i></p>	<p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
--	---	--




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1317	CUD_HABNZH_0106	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360536, -0.199742	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Beige	Absence de trait	
HZ3	50-90	S	Orange	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL OCRIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1318	CUD_HABNZH_0070	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.360903, -0.193082	
UCS (RRP)	62			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris foncé	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i> <i>cas particulier</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p> <p><i>Vlc / Vld</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1319	CUD_HABNZH_0068	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.358686, -0.198404	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Marron foncé	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Marron	Absence de trait	
HZ3	50-80	S	Marron clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	44	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1320	CUD_HABNZH_0069	20240215	Marie GOURRAUD ; Theïva ROQUE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 14°C	Cudos	Gironde	44.359760, -0.194283	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	35	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1321	CUD_HABNZH_0104	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.359244, -0.197823	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreur	Absence de trait	
HZ2	10-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	29	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1323	CUD_HABNZH_0074	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.359817, -0.196616	
UCS (RRP)	60			

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	14	Podzosol

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	

TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux


Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld
Ha / Hb

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1325	CUD_HABNZH_0073	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360361, -0.196342	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-30	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	30-70	S	Gris brun	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	43	-

PODZOSOL MEUBLE




<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i></p> <p><i>Vtc / Vtd</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
---	---

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
2	CUD_SP_1327	CUD_HABNZH_0073	20240215	Benjamin GAUDET ; Lucas DRAPIER
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
Nuageux, 13°C	Cudos	Gironde	44.360627, -0.195944	
UCS (RRP)		60		

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE



<p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : <i>IVd</i></p> <p><i>Va / Vb / Vc / Vd</i></p> <p><i>Vtc / Vtd</i></p> <p><i>Ha / Hb</i></p> <p><i>cas particulier</i> <i>autre (autre sol non humide)</i></p>
---	---