


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CAN_SP_2125 | CAN_HABNZH_0941 | 20240215 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.867715019732714;1.315356977283955 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-100 | AL | Brun | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | 5 | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CAN_SP_2126 | CAN_HABNZH_0966 | 20240515 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.867997992783785;1.314907036721706 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-100 | AL | Brun | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | 5 | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2127 | CAN_HABNZH_0952 | 20240215 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.868153980001807;1.313125966116786 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | Effet splash |
| HZ2 | 20-80 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2128 | CAN_HABNZH_0968 | 20240215 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.86818096973002;1.314231958240271 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AL | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 20-120 | A | Beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CAN_SP_2129 | CAN_HABNZH_0966 | 20240215 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.868340980261564;1.315112980082631 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-100 | AL | Brun | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | 5 | - |




| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2130 | CAN_HABNZH_0952 | 20240215 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.869050005450845;1.31302697584033 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | AL | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2131 | CAN_HABNZH_0968 | 20240215 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.868796033784747;1.314384005963802 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 20-120 | A | Beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2132 | CAN_HABNZH_0948 | 20240215 | Evan BERTHET |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.86906199157238;1.311333999037743 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-90 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2133 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.86934001930058;1.310523971915245 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 5-110 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2134 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.869902025908232;1.310636959969997 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 5-35 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 35-120 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | 40 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2135 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.869848968461156;1.311832973733544 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-45 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 45-70 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-100 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | Non déterminée | 80 | - |

interprété non humide à l'aide du point 5218

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 5 | CAN_SP_2136 | CAN_HABNZH_0952 | 20240215 | Jahed FIAN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.869809992611408;1.312980959191918 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-100 | AL | Brun | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2137 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870135964825749;1.311121014878154 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 10-40 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-80 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vc | 20 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2138 | CAN_HABNZH_0955 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.869898002594709;1.314286021515727 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-80 | A | BRUN-JAUNE | Traits réductiques | G0 |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vld | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2139 | CAN_HABNZH_0955 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870460009202361;1.314375037327409 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 10-60 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-110 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |




| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2140 | CAN_HABNZH_0959 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870452968403697;1.312464969232678 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 5-35 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 35-70 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2141 | CAN_HABNZH_0955 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870682967826724;1.313942028209567 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-70 | A | BRUN-JAUNE | | (g)quelques traces |
| HZ2 | 70-90 | A | BRUN-JAUNE | | trop fluant, pas de trace lisible |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | 70 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2142 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870734013617039;1.311224028468132 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ2 | 10-40 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-60 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | galets |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2143 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870923025533557;1.31180296652019 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|---------------------------|
| HZ1 | 0-25 | LA | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | galets |
| HZ2 | 25-35 | LA | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ3 | 35-40 | LA | BRUN-JAUNE | | pas de remontée matériaux |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 15 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2144 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.870858987793326;1.313087996095419 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|---|
| HZ1 | 0-60 | AL | BRUN-JAUNE | | très graveleuse, pas de traces lisibles |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 60 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2145 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871320998296142;1.311410022899509 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|---|
| HZ1 | 0-25 | LS | BRUN-JAUNE | | trop fluant, pas de lecture possible |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non conclusif | cas particulier | 10 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire




| | | |
|--|--|---|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2146 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871345976367593;1.313825016841292 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 15-40 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-70 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vc | 10 | - |



| | | |
|--|--|---|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2147 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871394004672766;1.312261037528515 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 40-110 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | 20 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2148 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871603971347213;1.314636971801519 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | AL | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 25 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2149 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871732968837023;1.31184596568346 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|--|
| HZ1 | 0-40 | L | BRUN-JAUNE | | pas possibilité de lire les traits, trop graveleux |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | cas particulier | 20 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |




| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2150 | CAN_HABNZH_0960 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871751995757222;1.313097970560193 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-----------------|
| HZ1 | 0-50 | LA | BRUN-NOIR | | (g) avec galets |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 20 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2151 | CAN_HABNZH_0955 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871711008250713;1.315557975322008 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | graveleuse |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | - | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2152 | CAN_HABNZH_0955 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluie | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.871813016012311;1.316844010725617 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | A | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

Anthroposol

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2153 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.87192097492516;1.313878996297717 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | AL | BRUN-NOIR | | |
| HZ2 | 25-60 | AL | BRUN-NOIR | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-90 | A | BRUN-NOIR | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vc | 20 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2154 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.872182993218303;1.315356977283955 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | A | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ2 | 25-40 | A | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 40 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2155 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.87213496491313;1.314833024516702 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 20-40 | AL | BRUN-JAUNE | | graveleuse |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 20 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2157 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.872466972097754;1.314441002905369 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------|-------------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 10-80 | AL | BRUN-JAUNE | | Traits rédoxiques |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vc | 20 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2158 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.872363958507776;1.312005976215005 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | | | graveleux pas de trait visible |
| HZ2 | 35-50 | AL | | | pas de matériau remonté |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 40 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2160 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.872618013992906;1.313425032421947 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 86 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|------------------------------|
| HZ1 | 0-5 | A | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 5-20 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 20-50 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ4 | 50-70 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | (G0) avec petits graviers |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 20 | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_2162 | CAN_HABNZH_0956 | 20240215 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | Canals | TARN-ET-GARONNE | 43.872679034247994;1.312606036663055 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 86 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | AL | BRUN-JAUNE | | |
| HZ2 | 5-25 | AL | BRUN-JAUNE | | (g) |
| HZ3 | 25-35 | AL | BRUN-JAUNE | Traits rédoxiques | graveleuse |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | cas particulier | 5 | FLUVIOSOL |

Piézomètre nécessaire

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |



| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5210 | CAN_HABNZH_1475 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8595485,1.31642089 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-70 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-120 | A | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5211 | CAN_HABNZH_1475 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8603169,1.31613575 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-70 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-120 | A | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5212 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8610089,1.31710502 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-50 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-120 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :



| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5213 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8618971,1.31699661 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-110 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5214 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8613294,1.31766280 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 10-50 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-120 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5215 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8616214,1.31528508 | |



| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-110 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |

| PROFIL DU SONDAGE | |
|---|--|
|  |  |

| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5216 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8629313,1.31695709 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 15-50 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-110 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |

| PROFIL DU SONDAGE | |
|---|---|
|  |  |

| | | |
|--|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5217 | CAN_HABNZH_0969 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8670982,1.31589057 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 15-35 | AL | Brun-rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 35-60 | AL | Gris-marron | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vlc | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5218 | CAN_HABNZH_0955 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8705280,1.31384300 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | |
| HZ2 | 15-70 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5219 | CAN_HABNZH_0955 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8707724,1.31408701 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-40 | LA | Marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 40-80 | AL | Marron ocre | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|---|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|---|--|
|  |  |
|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5253 | FRO_HABNZH_0887 | 20240507 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluvieux, 17°C | CANALS | HAUTE-GARONNE | 43.8552300,1.31459166 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun | | |
| HZ2 | 20-120 | AL | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :-

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE


| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5254 | FRO_HABNZH_0887 | 20240507 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluvieux, 17°C | CANALS | HAUTE-GARONNE | 43.8550421,1.31397636 | |
| UCS (RRP) | 52 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Gris | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5255 | CAN_HABNZH_0891 | 20240507 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluvieux, 17°C | CANALS | HAUTE-GARONNE | 43.8556400,1.31470666 | |
| UCS (RRP) | 52 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Gris | | |
| HZ2 | 51-60 | L | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5256 | CAN_HABNZH_0894 | 20240507 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pluvieux, 17°C | CANALS | HAUTE-GARONNE | 43.8565166,1.31573333 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | L | Brun | | |
| HZ2 | 30-120 | AL | Brun-ocre | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

| PHOTOS | |
|-------------------|---------------|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5257 | CAN_HABNZH_0897 | 20240510 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8587116,1.31666333 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun-gris | | |
| HZ2 | 15-60 | L | Brun-gris | | (g) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-

| PHOTOS | |
|-------------------|---------------|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5258 | CAN_HABNZH_0893 | 20240510 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8605383,1.31530166 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun-gris | Traits rédoxiques | G0 |
| HZ2 | 60-80 | L | Brun-gris | Traits rédoxiques | G0 fe-mn |
| HZ3 | 80-120 | A | Gris-ocre | Traits réductiques | G0 |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vd | - | - |

Suite à donner :-



| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5259 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8604150,1.31403999 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-80 | LA | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 80-120 | A | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :-



| | | |
|---|--|---|
| <p>TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vic / Vid Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5260 | CAN_HABNZH_0918 | 20240510 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8609116,1.31359333 | |
| UCS (RRP) | 52 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | L | Brun | | |
| HZ2 | 51-60 | AL | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE




TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5261 | CAN_HABNZH_1469 | 20240510 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8599333,1.31430666 | |
| UCS (RRP) | 52 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun foncé | | |
| HZ2 | 20-51 | L | Beige | | |
| HZ3 | 51-60 | LA | Gris-ocre | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |


| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



CONTEXTE



APRÈS SONDAGE



PROFIL DU SONDAGE

TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux

Classes GEPPA : IVd cas particulier
Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)
Vlc / Vld



| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 5 | CAN_SP_5262 | CAN_HABNZH_0969 | 20240510 | Sylvain MESPLOU |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ciel bleu, 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8669150,1.31582833 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | (g) |
| HZ2 | 15-50 | L | Brun | Traits rédoxiques | g |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Va | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|---|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|---|--|
|  |  |
|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5927 | CAN_HABNZH_0959 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8710772,1.31240768 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Marron | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|--|--|
|  |  |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|


| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5928 | CAN_HABNZH_0956 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8714226,1.31187238 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-30 | L | Marron | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-100 | LA | Beige | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ4 | 0 | | | | |
| HZ4 | 0 | | | | |
| HZ6 | 0 | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5929 | CAN_HABNZH_0956 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8714296,1.31275035 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-----------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-45 | L | Brun | Absence de trait | Horizon compact |
| HZ3 | 45-100 | LA | Marron | Absence de trait | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5 | CAN_SP_5930 | CAN_HABNZH_0956 | 20240510 | Remy BERRABAH |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Ensoleillé | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8716653,1.31231788 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-30 | L | Marron clair | Absence de trait | Traits rédoxiques peu marqués |
| HZ3 | 30-80 | LA | Marron | Absence de trait | |
| HZ4 | 80-100 | LA | Marron rouille | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAN_SP_6100 | CAN_HABNZH_0897 | 20240612 | Victoire BRICE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Pas de pluie, couvert, 15°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8576187,1.31691719 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-51 | SL | Marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 51-70 | L | Gris bleu rouille | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6112 | CAN_HABNZH_0948 | 20240612 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8683524,1.31221010 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | Grumeleux |
| HZ2 | 15-90 | LA | Brun Ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :



| | |
|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6113 | CAN_HABNZH_0921 | 20240612 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8645283,1.3120946 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun | | Grumeleux |
| HZ2 | 15-90 | LA | Brun Ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner :



| | |
|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6114 | CAN_HABNZH_0921 | 20240612 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8626788,1.31307359 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | Grumeleux |
| HZ2 | 10-40 | L | Brun | | Grumeleux |
| HZ3 | 40-120 | LA | Brun Ocre | Traits rédoxiques | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6115 | CAN_HABNZH_1478 | 20240612 | Maxime PAPIN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil 20°C | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8595555,1.31304690 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun | | Grumeleux |
| HZ2 | 10-50 | L | Brun | | |
| HZ3 | 50-60 | LA | Brun | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner :




| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6284 | CAM_HABNZH_0975 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.867371026426554;1.312345024198294 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 40-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6285 | CAN_HABNZH_0969 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.865571012720466;1.312565971165896 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 30-120 | A | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6286 | CAN_HABNZH_0969 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.863237993791699;1.312245028093457 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | LA | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 25-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6287 | CAN_HABNZH_0934 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8618037;1.3129352 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | AL | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 30-40 | AL | Brun-jaune | | (g) |
| HZ3 | 40-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

interprété non humide à l'aide du point 6380

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6288 | CAN_HABNZH_0916 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.865512004122138;1.316895978525281 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6289 | CAN_HABNZH_0913 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.863842999562621;1.317378021776676 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6290 | CAM_HABNZH_0996 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.86749398894608;1.317058000713587 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6291 | CAM_HABNZH_0989 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.867828007787466;1.316067008301616 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | LA | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ2 | 20-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -





| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6292 | CAN_HABNZH_0948 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| pluie | CAMPASAS | TARN-ET-GARONNE | 43.867866983637214;1.311308015137911 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 15-45 | AL | Brun-jaune | | (g) |
| HZ3 | 45-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6293 | CAN_HABNZH_0957 | 20240612 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| pluie | CAMPASAS | TARN-ET-GARONNE | 43.8770440;1.3123261 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | LA | Brun-noir | | galets |
| HZ2 | 25-100 | A | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6380 | CAN_HABNZH_0921 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.862570961937308;1.312684994190931 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 15-40 | AL | Brun-jaune | | (g) |
| HZ3 | 40-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6381 | CAN_HABNZH_0933 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.863194994628429;1.312995040789247 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 20-60 | LA | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 60-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6382 | CAN_HABNZH_0930 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.864046009257436;1.313144993036985 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | AL | Brun-jaune | | (g) |
| HZ2 | 15-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6383 | CAN_HABNZH_0921 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.864211970940232;1.31276898086071 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | L | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 10-25 | L | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 25-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6384 | CAM_HABNZH_0921 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.8641927;1.3119638 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | L | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 15-60 | L | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 60-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6385 | CAN_HABNZH_0947 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.866089014336467;1.312577035278082 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LA | Brun-noir | | |
| HZ2 | 40-100 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | Non déterminée | - | - |

interprété non humide à l'aide du point 6285

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAN_SP_6386 | CAN_HABNZH_0928 | 20240627 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Beau | CANALS | TARN-ET-GARONNE | 43.865329027175903;1.311942022293806 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 52 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun-jaune | | |
| HZ2 | 15-45 | LA | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ3 | 45-120 | AL | Brun-jaune | Traits rédoxiques | g |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0466 | CAS_HABNZH_2016 | 20231221 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.014073023572564;1.158491000533104 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 86 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | A | Brun | | (g) |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0467 | CAS_HABNZH_2013 | 20231220 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.015272976830602;1.1620900221169 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | LAS | Brun | | |
| HZ2 | 25-45 | LS | Brun | | |
| HZ3 | 45-55 | LS | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | 55-70 | LS | Brun | | (g) |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0470 | CAS_HABNZH_2016 | 20231220 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.014075035229325;1.161412009969354 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Brun | | (g) |
| HZ2 | 35-100 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0474

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0471 | CAS_HABNZH_2016 | 20231220 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.014703007414937;1.161267003044486 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Brun | | |
| HZ2 | 35-80 | AL | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Interprété non humide à l'aide du point 0474

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0472 | CAS_HABNZH_2013 | 20231220 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.015850992873311;1.161285024136305 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | 35-70 | AL | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-110 | AL | Bleu | Traits réductiques | G0 |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vlc | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0473 | CAS_HABNZH_2016 | 20231220 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.013431975618005;1.160344993695617 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-120 | A | Gris-marron | Traits rédoxiques | (G0) |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0474 | CAS_HABNZH_2016 | 20231221 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.014016026630998;1.160469967871904 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | AL | Brun | | (g) à 40 cm |
| HZ2 | 55-60 | AL | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0475 | CAS_HABNZH_2016 | 20231221 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.015327962115407;1.160418000072241 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Brun | | Gras |
| HZ2 | 20-25 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 25-55 | A | Brun | | (g) |
| HZ4 | 55-65 | A | Brun | | Trace de manganèse |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0477 | CAS_HABNZH_2016 | 20231221 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.01466503739357;1.159547958523035 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| HZ1 | 0-20 | A | Brun | | Gras |
| HZ2 | 20-25 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 25-55 | A | Brun | | (g) |
| HZ4 | 55-65 | A | Brun | | Trace de manganèse |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0480 | CAS_HABNZH_2016 | 20240506 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.013935979455709;1.158854020759463 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | A | Brun | | (g) |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0483 | CAS_HABNZH_2016 | 20231221 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.014296988025308;1.157980961725116 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 86 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | A | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | AL | Brun | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0486 | SPO_HABNZH_1920 | 20231221 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.013307001441717;1.156902965158224 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | 40-85 | AL | Brun-noir | | (g) |
| HZ3 | 85-110 | LA | Ocre | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0488 | SPO_HABNZH_1920 | 20231221 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.01266603730619;1.156004006043077 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | 50-90 | AL | Brun-noir | | (g) |
| HZ3 | 90-110 | LA | Ocre | | (g) |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0491 | SPO_HABNZH_1920 | 20240506 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.013014975935221;1.155434036627412 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | 50-80 | AL | Brun-noir | | (g) |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0494 | SPO_HABNZH_1920 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.012365965172648;1.15448403172195 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0497 | SPO_HABNZH_1920 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.01185299269855;1.153522040694952 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0500 | CAS_HABNZH_1932 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.011297021061182;1.15266197361052 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0503 | SPO_HABNZH_1922 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.010645998641849;1.151765026152134 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun-noir | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0505 | SPO_HABNZH_1922 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.01000696234405;1.150851985439658 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Brun-noir | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0507 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.009377984330058;1.149883959442377 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0509 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.008646998554468;1.149061024188995 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0510 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Soleil | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.009741004556417;1.149463020265102 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0512 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.008095972239971;1.148215038701892 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | L | Brun | | |
| HZ2 | 40-60 | LA | Brun | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0513 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.009130969643593;1.148304976522923 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact, brique |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0514 | CAS_HABNZH_1924 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.006456974893808;1.147039979696274 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact, |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0515 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.007474035024643;1.14743803627789 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0516 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.008689997717738;1.14737500436604 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0517 | CAS_HABNZH_1924 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.005784997716546;1.146077988669276 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0518 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.00684698484838;1.146470010280609 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact, brique |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Iv d Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vid Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0519 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.008017014712095;1.14645098336041 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0520 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.006110969930887;1.145626036450267 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 5 | CAS_SP_0521 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Claire LARTIGAUT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.007366998121142;1.145752016454935 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Brun | | labour |
| HZ2 | 30-60 | A | Brun | | compact, brique |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | CAS_SP_0522 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Lorenzo DURAN-DOZ |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Nuageux | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.005523985251784;1.144722970202565 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | L | Brun | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |




| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0523 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0068771,1.14490058 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-65 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0524 | CAS_HABNZH_1919 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0077884,1.14509973 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0525 | CAS_HABNZH_1924 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0049874,1.14398695 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0526 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0062629,1.14400405 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |


| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0527 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0071609,1.14410363 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0528 | CAS_HABNZH_1925 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0044306,1.14272464 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0529 | CAS_HABNZH_1925 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0054490,1.14312462 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | | | |
|---|---|---------------|---|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | | cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0530 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0067220,1.14312361 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | | | |
|---|---|---------------|---|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb | | cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0531 | CAS_HABNZH_1925 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0048118,1.14228978 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0532 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0060632,1.14207420 | |

| | |
|-----------|---|
| UCS (RRP) | 9 |
|-----------|---|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | LA | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 10-60 | LA | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0533 | CAS_HABNZH_1925 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0041446,1.14132051 | |
| UCS (RRP) | 19 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0534 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0054573,1.14122780 | |
| UCS (RRP) | 9 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd cas particulier</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide)</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0535 | CAS_HABNZH_1923 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0064174,1.14157067 | |
| UCS (RRP) | | 9 | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0536 | CAS_HABNZH_1831 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0036242,1.14036466 | |
| UCS (RRP) | | 19 | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
|  |  |
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0537 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0047411,1.14040305 | |
| UCS (RRP) | 19 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |





| | |
|---|---|
| <p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0538 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0058112,1.14033071 | |
| UCS (RRP) | 9 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|---|---|
| <p>TEXTURE :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0539 | CAS_HABNZH_1832 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0030837,1.13928477 | |
| UCS (RRP) | 19 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0540 | CAS_HABNZH_1832 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0040693,1.13953944 | |
| UCS (RRP) | 19 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0541 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0053208,1.13954847 | |
| UCS (RRP) | 9 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|--|--|
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5 | CAS_SP_0542 | CAS_HABNZH_1823 | 20240103 | Elsa YKEN |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Couvert, 10°C | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0034930,1.13847319 | |
| UCS (RRP) | 19 | | | |

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | LA | Brun foncé | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-30 | LA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-60 | LA | Brun | Absence de trait | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |



| | |
|--|--|
| TEXTURE : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd cas particulier Va / Vb / Vc / Vd autre (autre sol non humide) Vlc / Vld Ha / Hb |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0543 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Eclaircie | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.004725022241473;1.138569982722402 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0544 | CAS_HABNZH_1823 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.002758963033557;1.137198032811284 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileux / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <ul style="list-style-type: none"> Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0545 | CAS_HABNZH_1836 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.00409403257072;1.137832039967179 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0546 | CAS_HABNZH_1918 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| Eclaircie | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.005030039697886;1.138132028281689 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 5 | CAS_SP_0547 | CAS_HABNZH_1834 | 20240103 | Noemie TARVAUD |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| llement couvert, | CASTELSARRASIN | TARN-ET-GARONNE | 44.0022261,1.13705378 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | L | Gris-marron | | LABOUR |
| HZ2 | 20-60 | L | Gris-marron | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|----------|---------------|
| | |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | CAS_SP_0548 | CAS_HABNZH_1836 | 20240103 | Cyril LAVOYE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| beau | Castelsarrasin | TARN-ET-GARONNE | 44.003505958244205;1.136807017028332 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 19 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | AL | Brun-noir | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

Suite à donner : -

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|----------|---------------|
| | |

PROFIL DU SONDAGE

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|---|---|--|